

# جزوه آموزشی برنامه نویسی PLC

با درود،

از اینکه PLC برند LS را انتخاب کردید سپاسگزاریم.

کتابچه راهنمای کاربر، نحوه استفاده صحیح از این محصول و مواردی که باید احتیاط کرد را شرح می‌دهد. رعایت نکردن دستورالعمل‌های ذکر شده در این راهنما ممکن است باعث آسیب شخصی یا آسیب به محصول شود.

قبل از استفاده از این محصول حتما این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و تمام دستورالعمل‌های موجود در آن را دنبال کنید.

محتویات این دفترچه راهنما طبق نسخه‌ی فعلی PLC (سخت‌افزاری/نرم‌افزاری) آماده گردیده است.

**این دفترچه به اهتمام پرسنل ایمن تابلو نماینده انحصاری محصولات LS کره جنوبی در ایران، تهیه شده است.**

## فهرست

۸	نکات ایمنی.....
۱۰	مقدمه.....
۱۱	انواع PLC.....
۱۱	Mini PLC.....
۱۱	Compact.....
۱۲	modular.....
۱۲	PLC های دارای رک (Rack).....
۱۳	باس یا رک.....
۱۳	ماژول منبع تغذیه.....
۱۴	ماژول های ورودی /خروجی.....
۱۴	مزایای PLC نسبت به مدارات فرمان رله کنتاکتوری.....
۱۵	برنامه نویسی PLC.....
۱۶	نحوه نصب نرم افزار XG5000.....
۱۹	کدهای PLC ها و ماژول های سری XGB.....
۱۹	کد شناسایی PLC.....
۱۹	کد شناسایی کارت های ورودی /خروجی.....
۲۰	کد شناسایی کارت های جانبی (آنالوگ / دما / موقعیت).....
۲۰	کد شناسایی کارت های شبکه.....
۲۱	ساختمان داده.....
۲۲	متغیرها.....
۲۳	شیوه آدرس دهی مستقیم.....
۲۴	انواع متغیر.....
۲۴	متغیرهای عمومی (محلی Local).....
۲۴	متغیر همگانی (جهانی Global).....
۲۴	متغیرهای Retain (ماندگار).....
۲۴	متغیرهای ثابت.....
۲۴	نحوه اتصال ورودی /خروجی.....
۲۴	ورودی نوع PNP یا Source.....

۲۵	ورودی نوع NPN یا Sink
۲۵	خروجی NPN
۲۵	خروجی PNP
۲۶	خروجی رله‌ای
۲۶	برنامه ۱: قطع و وصل یک لامپ با شستی ( روشن شدن لحظه‌ای لامپ).
۲۷	ایجاد پروژم
۳۳	شبیه‌ساز (Simulator)
۴۰	استپ/استارت با یک شستی
۴۰	لبه بالا رونده (Positive transition-sensing contact)
۴۱	انتخاب توابع
۴۳	تابع SR
۴۳	تابع RS
۴۵	شمارنده‌ها (Counters)
۴۶	شمارنده صعودی CTU
۴۸	ساخت شمارنده با استفاده از جمع‌کننده
۴۸	شمارنده نزولی CTD
۴۹	شمارنده صعودی/نزولی CTD
۵۰	شمارنده حلقوی
۵۱	مقایسه‌گرها
۵۱	تابع بزرگتر بودن
۵۱	تابع بزرگتر یا مساوی بودن
۵۲	تابع کوچکتر بودن
۵۲	تابع کوچکتر یا مساوی بودن
۵۳	تابع مساوی بودن
۵۳	تابع نامساوی بودن
۵۳	تابع MOVE
۵۴	عملگرهای ریاضی
۵۴	تابع جمع‌کننده (ADD)
۵۴	تابع ضرب (MUL)
۵۵	تابع تقسیم (DIV)

۵۵	تابع تفریق (SUB):
۵۵	تابع قدر مطلق (ABS):
۵۶	تابع باقیمانده خارج قسمت (MOD):
۵۶	تابع جذر (SQRT):
۵۶	تابع توان (EXPT):
۵۷	عملگرهای منطقی:
۵۷	عملگر منطقی AND:
۵۷	عملگر منطقی OR:
۵۸	عملگر منطقی NOT:
۵۸	عملگر منطقی XOR:
۵۹	توابع مربوط به String:
۵۹	تابع LEN:
۵۹	تابع CONCAT:
۵۹	تابع INSERT:
۶۰	تابع DELETE:
۶۰	تابع REPLACE:
۶۰	تابع RIGHT:
۶۱	تابع LEFT:
۶۱	تابع MID:
۶۱	مالتی پلکسر (MUX):
۶۲	تبدیل داده‌ها:
۶۲	تبدیل زمان روز به داده نوع UDINT:
۶۴	تابع تبدیل تعداد روزهای سپری شده به UINT:
۶۴	تابع تبدیل String به Date:
۶۵	تابع تبدیل BOOL-TO-INT:
۶۶	تابع BSUM:
۶۶	تابع Shift:
۶۷	تابع Word-Byte:
۶۸	تنظیم ساعت و تاریخ PLC از طریق HMI:
۶۹	ساخت فانکشن بلاک:

۷۴	تفاوت Function با Function Block
۷۴	تبدیل کد گری به دسیمال
۸۳	تایمرها
۸۴	تایمر تاخیر در وصل (TON):
۸۵	تایمر تاخیر در قطع (TOF)
۸۵	تایمر ضربه (TP)
۸۷	ساخت تایمر پالس
۸۸	تبدیل تاریخ شمسی به میلادی
۹۱	تایمر پالس دارای پایه ریست
۹۱	تایمر پالس UINT
۹۲	تایمر TMR
۹۲	تایمر TMR_FLK
۹۳	تایمر TMR_UINT
۹۳	حافظه Stack
۹۵	پیوست ۱
۹۵	سخت افزار PLC های برند LS
۹۷	ماژول های PLC های مختلف
۹۸	سری XGI/XGK
۱۰۷	پیوست ۲
۱۰۷	روش اتصال ورودی / خروجی های PLC های سری Compact
۱۰۸	ورودی PLC سری XEC-D...32H
۱۰۸	خروجی PLC سری XEC-DR32H
۱۰۹	خروجی PLC سری XEC-DN32H
۱۰۹	خروجی PLC سری XEC-DP32H
۱۱۰	ورودی PLC سری XEC-D...32H
۱۱۱	خروجی PLC سری XEC-DR64H
۱۱۲	خروجی PLC سری XEC-DN64H
۱۱۳	خروجی PLC سری XEC-DP64H
۱۱۴	ورودی PLC سری XEC-D...10E
۱۱۴	خروجی PLC سری XEC-DR10E


۱۱۵.....	XEC-DN10E سری PLC خروجی
۱۱۵.....	XEC-DP10E سری PLC خروجی
۱۱۶.....	XEC-D...14E سری PLC ورودی
۱۱۶.....	XEC-DR14E سری PLC خروجی
۱۱۷.....	XEC-DN14E سری PLC خروجی
۱۱۷.....	XEC-DP14E سری PLC خروجی
۱۱۸.....	XEC-D...20E سری PLC ورودی
۱۱۸.....	XEC-DR20E سری PLC خروجی
۱۱۹.....	XEC-DN20E سری PLC خروجی
۱۱۹.....	XEC-DP20E سری PLC خروجی
۱۲۰.....	XEC-D...30E سری PLC ورودی
۱۲۰.....	XEC-DR30E سری PLC خروجی
۱۲۱.....	XEC-DN30E سری PLC خروجی
۱۲۱.....	XEC-DP30E سری PLC خروجی
۱۲۲.....	XEC-DN20SU, XEC-DR20SU سری PLC ورودی
۱۲۲.....	XEC-DN20SU سری PLC خروجی
۱۲۳.....	XEC-DR20SU سری PLC خروجی
۱۲۳.....	XEC-DN30SU, XEC-DR30SU سری PLC ورودی
۱۲۴.....	XEC-DR30SU سری PLC خروجی
۱۲۴.....	XEC-DN30SU سری PLC خروجی
۱۲۵.....	XEC-DN40SU, XEC-DR40SU سری PLC ورودی
۱۲۶.....	XEC-DN40SU سری PLC خروجی
۱۲۷.....	XEC-DR40SU سری PLC خروجی
۱۲۸.....	XEC-DN60SU, XEC-DR60SU سری PLC ورودی
۱۲۹.....	XEC-DN60SU سری PLC خروجی
۱۳۰.....	XEC-DR60SU سری PLC خروجی
۱۳۱.....	پیوست ۳
۱۳۱.....	جدول اخطارها
۱۳۲.....	خطاهای شمارنده سرعت بالا
۱۳۳.....	جدول خطاهای PID

## نکات ایمنی

در دفترچه راهنمای هر دستگاهی به دو کلیدواژه **Warning** و **Caution** دقت کنید. معنای هر کدام بصورت زیر است.

**Warning:** این نماد احتمال آسیب جدی یا مرگ را در صورت نقض برخی دستورالعمل‌های قابل اجرا نشان می‌دهد.

**Caution:** این نماد احتمال آسیب جزئی یا آسیب به محصولات را در صورت نقض برخی دستورالعمل‌های قابل اجرا نشان می‌دهد.

ممکن است شوک الکتریکی رخ دهد. 

تجهیزات حفاظتی را قبل از PLC قرار دهید و در خروجی PLC تجهیز حفاظتی قرار ندهید تا کل PLC حفاظت شود.

هرگز بیش از حد مجاز به خروجی بار وصل نکنید و اجازه ندهید مدار خروجی دارای اتصال کوتاه شود که ممکن است باعث آتش سوزی شود.

هرگز اجازه ندهید برق خروجی PLC مدار طوری طراحی شود که زودتر از برق PLC روشن شود، که ممکن است باعث خروجی یا عملکرد غیرعادی شود.

سیگنال ورودی/خروجی یا خط ارتباطی باید حداقل ۱۰۰ میلی‌متر از کابل ولتاژ بالا یا خط برق سیم‌کشی شود. اگر نه، ممکن است باعث خروجی یا عملکرد غیرعادی شود.

قبل از نصب ماژول، مطمئن شوید که برق PLC خاموش است. در غیر این صورت ممکن است برق گرفتگی یا آسیب به محصول وارد شود.

مطمئن شوید که اتصال ورودی/خروجی یا کارت توسعه به درستی ایمن شده باشد. در غیر این صورت ممکن است شوک الکتریکی، آتش سوزی یا عملکرد غیرعادی ایجاد شود.

اگر ارتعاش زیادی در محیط نصب انتظار می‌رود، اجازه ندهید PLC مستقیماً ارتعاش کند. ممکن است برق گرفتگی، آتش سوزی یا عملکرد غیرعادی ایجاد شود.

مواد خارجی فلزی را داخل محصول نگذارید، که ممکن است باعث برق گرفتگی، آتش سوزی یا عملکرد غیرعادی شود.



قبل از سیم کشی، مطمئن شوید که برق PLC و برق خروجی خاموش است. در غیر این صورت ممکن است برق گرفتگی یا آسیب به محصول وارد شود.

قبل از روشن شدن سیستم PLC مطمئن شوید که تمام درپوش های ترمینال به طور ایمن بسته شده اند. در غیر این صورت ممکن است شوک الکتریکی ایجاد شود.

هنگام سیم کشی، پیچ های ترمینال ها را با گشتاور مشخص محکم کنید. اگر پیچ ترمینال ها شل شوند، ممکن است اتصال کوتاه، آتش سوزی یا عملکرد غیرعادی ایجاد شود.

حتماً از سیم زمین کلاس ۳ برای ترمینال های FG استفاده کنید که منحصراً برای PLC استفاده می شود. اگر پایانه ها به درستی زمین نشوند، ممکن است عملکرد غیرعادی ایجاد شود.

هنگام روشن شدن برق، ترمینال را لمس نکنید. ممکن است برق گرفتگی یا عملکرد غیرعادی رخ دهد.

قبل از تمیز کردن یا سفت کردن پیچ های ترمینال، اجازه دهید برق PLC قطع شود. در غیر این صورت، برق گرفتگی یا عملکرد غیرعادی ممکن است رخ دهد.

اجازه ندهید باتری دوباره شارژ شود، جدا شود، گرم شود، اتصال کوتاه یا لحیم شود. گرما، انفجار یا اشتعال ممکن است باعث جراحت یا آتش سوزی شود.

PCB را از جعبه مازول خارج نکنید و مازول را تغییر ندهید.

بی سیم یا تلفن همراه را حداقل ۳۰ سانتی متر از PLC دور نگه دارید.

## مقدمه

PLC (Programmable Logic Controller) یا کنترل کننده منطقی برنامه پذیر، یک رایانه دیجیتال صنعتی است که برای استفاده در کاربردهای صنعتی استحکام بخشیده شده است و در فرایندهای صنعتی مانند کنترل فرایندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌های رباتیک یا هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان داشته باشد از آن استفاده می‌شود تا عیب‌یابی آن نیز ساده باشد. PLC ها را می‌توان از نظر اندازه، حافظه، تعداد ورودی/خروجی، وسعت عملیات (محلی یا وسیع) و ... دسته‌بندی نمود. باید توجه داشت که برای ارزیابی قابلیت یک PLC باید ویژگی‌های دیگری مانند پردازنده، زمان اجرای یک سیکل، سادگی زبان برنامه‌نویسی، قابلیت توسعه و ... را در نظر داشت. PLC های ماژولار دارای یک اسکلت (یا رک) هستند که واحدهای مختلف PLC با توجه به نیاز بر روی آن قرار می‌گیرند. در این PLC ها پردازنده و ماژول‌های ورودی/خروجی می‌توانند با توجه به کاربرد مدنظر انتخاب شوند. همچنین این امکان وجود دارد که چندین رک (Rack) یا تعداد خیلی بسیاری از ورودی/خروجی‌ها به وسیله یک پردازنده کنترل شوند. هر سیستم PLC حداقل به سه ماژول زیر نیاز دارد: ماژول پردازنده، ماژول منبع تغذیه، یک یا چند ماژول ورودی/خروجی.

PLC ها مشخصه های فراوانی دارند ولی پرکاربردترین آنها عبارتند از:

۱. تعداد ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ
۲. تعداد تایمر
۳. تعداد شمارنده
۴. تعداد رله های کمکی
۵. حجم حافظه قابل برنامه ریزی
۶. سرعت اجرای دستورات

معمولا PLC ها دارای پورت های ارتباطی صنعتی هستند که به کمک آن می‌توانند با سایر دستگاه ها ارتباط برقرار کنند. این امر باعث تسریع در امر تبادل اطلاعات می‌گردد و امکان کنترل دقیق تر را به PLC می‌دهد.

## انواع PLC

### Mini PLC

در عملکرد مانند پی ال سی های بزرگ است اما تعداد ورودی و خروجی کمتری دارند ( نهایتاً ۴۰ ورودی خروجی) و در پروژه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. در اغلب این PLC ها یک صفحه کوچک با تعدادی دکمه وجود دارد که علاوه بر برنامه ریزی با کامپیوتر، توسط همین صفحه کوچک و دکمه هم می توان به PLC برنامه داد. شرکت های سازنده مختلف این PLC های کوچک را با اسم های متفاوتی نام می برند مثلاً در شرکت امرن به این مدل پی ال سی ها زن می گویند. این mini PLC در برند زیمنس به LOGO معروف است.



### Compact


در این نوع PLC ها برخلاف مدل ماژولار و Rack type هر سه بخش تغذیه، CPU یا پردازنده و بخش ورودی خروجی ها داخل یک باکس قرار دارد. شرکت های سازنده PLC، در مدل های گوناگون این نوع PLC را ساخته اند که برخی از آنها دارای امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بیشتری هستند.



## modular

این نوع PLC ها به صورت ماژول ماژول می‌باشند، به این صورت که سه بخش اصلی آن یعنی منبع تغذیه، CPU، ورودی/خروجی از هم جدا بوده و می‌توانیم ماژول‌های تغذیه، CPU و ورودی/خروجی‌ها را در کنار هم قرار داده تا تشکیل یک PLC بدهند. این نوع PLC ها نیز از کارت‌های سخت افزاری مختلف پشتیبانی می‌کنند. PLC های ماژولار مزیتی که نسبت به دو مدل دیگر دارند این است که می‌توانیم چندین ماژول ورودی خروجی را به آن اضافه کنیم. این که چه مقدار ورودی خروجی را می‌توانیم به این نوع PLC ها اضافه کنیم به قدرت پردازنده بستگی دارد ولی نهایتاً تا ۲۰۰۰ ورودی خروجی را می‌توانیم به آن اضافه کنیم. این نوع PLC نیز بر روی ریل قرار می‌گیرد.

**نکته:** در انتهای این نوع PLC ها یک قاب انتهایی می‌بایست بسته شود تا PLC تکمیل شود و در غیر این صورت PLC کار نخواهد کرد.




## PLC های دارای رک (Rack)

این نوع PLC ها مانند PLC های ماژولار است با این تفاوت که پشت آن یک ماژول مرکزی وجود دارد که رابط تمام ماژول‌ها و ورودی/خروجی‌ها به هم است ولی در PLC های ماژولار تمام تجهیزات به هم وصل می‌شود. این PLC ها برای پروژه‌های بزرگ که ورودی خروجی زیادی لازم دارد مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانیم تا ۵۰۰۰ ورودی خروجی با این PLC ها داشته باشیم.



## باس یا رک

در PLCهای ماژولار در پنل پشتی مدار رکهایی در نظر گرفته شده‌اند که تمام ماژول‌ها مانند پردازنده و دیگر ماژول‌های ورودی یا خروجی به اسلات‌های آن نصب می‌شود. این باس‌ها ارتباط بین پردازنده و ماژول‌های ورودی/خروجی را برای ارسال و دریافت داده‌ها فراهم می‌آورد. این ارتباط با آدرس‌دهی ماژول‌های ورودی/خروجی مطابق با قرارگیری ماژول پردازنده در رک ایجاد می‌شود.



## ماژول منبع تغذیه

این ماژول قدرت مورد نیاز کل سیستم را با تبدیل برق AC به برق DC که مورد نیاز پردازنده و ماژول‌های ورودی/خروجی است را فراهم می‌آورد. خروجی ۵ ولت DC به مدارات PLC، و برخی از PLCهای ۲۴ ولت DC در رک، چند سنسور و محرک‌ها هدایت می‌شود.



## ماژول های ورودی/خروجی

ماژول های ورودی/خروجی PLC امکان اتصال سنسورها و محرک ها به سیستم را فراهم می آورند تا به صورت بلادرنگ متغیرهایی مانند دما، فشار، جریان و ... نظارت و کنترل شوند. این ماژول های ورودی/خروجی دارای نوع، دامنه و قابلیت های متفاوتی هستند و برخی از این موارد عبارتند از:

**ماژول ورودی/خروجی دیجیتال:** برای اتصال سنسورها و محرک هایی که به طور ذاتی دیجیتال هستند استفاده می شود، برای مثال فقط برای سوئیچ ON و OFF. این ماژول ها در هر دو ولتاژ AC و DC در دسترس هستند و دارای تعداد ورودی ها و خروجی های دیجیتال متغیری هستند.

**ماژول ورودی/خروجی آنالوگ:** برای اتصال سنسورها و محرک هایی که سیگنال های الکتریکی آنالوگ را فراهم می کنند، استفاده می شود. در داخل این ماژول، مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ برای تبدیل سیگنال های آنالوگ به اطلاعات قابل درک برای پردازنده استفاده می شود (به عنوان مثال داده های دیجیتال).



## مزایای PLC نسبت به مدارات فرمان رله کنتاکتوری

۱. سیم بندی کمتر سیستم های جدید در مقایسه با سیستم های کنترل رله ای
۲. از آنجایی که پی ال سی توان بسیار کمی مصرف می کند، توان مصرفی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
۳. توابع عیب یابی داخلی سیستم PLC، تشخیص و عیب یابی سیستم را بسیار سریع و راحت می کند.
۴. برعکس سیستم های قدیمی در سیستم های کنترلی جدید اگر نیاز به تغییر در نحوه کنترل یا ترتیب مراحل آن داشته باشیم، بدون نیاز به تغییر سیم بندی و تنها با نوشتن چند خط برنامه این کار را انجام می دهیم. در نتیجه وقت و هزینه بسیار اندکی صرف انجام اینکار خواهد شد.
۵. در مقایسه با تابلوهای قدیمی در سیستم های مبتنی بر PLC نیاز به قطعات کمکی از قبیل رله، کانتر، تایمر، مبدل های A/D و D/A و ... بسیار کمتر شده است. همین امر نیز باعث شده در سیستم های جدید از سیم بندی، پیچیدگی و وزن تابلو به نحو چشمگیری کاسته شود.

۶. PLC ها استهلاک مکانیکی ندارند. بنابراین علاوه بر عمر بیشتر، نیازی به تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای نخواهد داشت.
۷. برخلاف مدارات رله کنتاکتوری، نویزهای الکترونیکی و صوتی ایجاد نمی‌کنند. از آنجایی که سرعت عملکرد و پاسخ دهی PLC در حدود میکروثانیه و نهایتاً میلی‌ثانیه است. لذا زمان لازم برای انجام هر سیکل کاری ماشین بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و این امر باعث افزایش میزان تولید و بالا رفتن بازدهی دستگاه می‌شود.
۸. ضریب اطمینان و درجه حفاظت این سیستم‌ها بسیار بالاتر از ماشین‌های رله‌ای است.
۹. وقتی توابع کنترل پیچیده‌تر و تعداد I/O ها خیلی زیاد باشد، جایگزین کردن PLC بسیار کم هزینه‌تر و راحت‌تر خواهد بود.

## برنامه‌نویسی PLC

برای نمایش برنامه PLC از سه روش استفاده می‌شود:


- در روش نردبانی ساختار برنامه شبیه مدارهای فرمان رله‌ای می‌باشد.
- در نمایش فلوچارتی از نمادهای مستطیلی استفاده می‌شود؛ و در هر مستطیل عمل منطقه‌ای نمایش داده می‌شود.
- در روش نمایش نوشتاری از دستورات و جملات کلیدی برای نوشتن برنامه استفاده می‌شود که در آن هر عبارت دارای دو بخش عملگرها و عملوندها می‌باشد.

PLC هر برندی نرم افزار مخصوص به خود را دارد و مثلاً شما با نرم‌افزار زیمنس قادر نخواهید بود PLC برندی غیر از زیمنس را برنامه‌نویسی کنید. نرم‌افزار مربوط به PLC های مدل XGT برند LS ، XG5000 می‌باشد.


## نحوه نصب نرم افزار XG5000

XG5000\_V4.60.5\_2022-05-20\_En.exe

جهت نصب نرم افزار XG5000 ابتدا نرم افزار را از سایت دانلود نمایید سپس بر روی آیکون کلیک کنید در پنجره باز شده بر روی next کلیک کنید.




سپس پنجره زیر نمایش داده می شود سپس یک نام انتخاب نموده و بر روی next کلیک کنید.








سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود با انتخاب **change** می‌توان محل نصب برنامه را تغییر داد بهتر است محل نصب را تغییر ندهید و بر روی **next** کلیک کنید.




سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود بر روی **install** کلیک کنید.



سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود. صبر کنید تا مراحل نصب پایان پذیرد.




سپس در پنجره باز شده زیر بر روی **finish** کلیک کنید تا فرایند نصب پایان یابد.




# کدهای PLC ها و ماژول های سری XGB


## کد شناسایی PLC




## کد شناسایی کارت های ورودی/خروجی



## کد شناسایی کارت‌های جانبی (آنالوگ / دما / موقعیت)



## کد شناسایی کارت‌های شبکه



## ساختمان داده

**BOOL:** این داده یک بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد و دارای یک حالت صفر یا یک می‌باشد. برای ضبط یک عدد سمبل صفر یا یک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**BYTE:** این داده ۸ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بیت‌های درون این داده دارای ارزش مکانی نیستند. برای ضبط ۸ عدد سمبل صفر و یک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**WORD:** این داده ۱۶ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بیت‌های درون این داده دارای ارزش مکانی نیستند. برای ضبط ۱۶ عدد سمبل صفر و یک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**Double Word (DWORD):** این داده ۳۲ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بیت‌های درون این داده دارای ارزش مکانی نیستند. برای ضبط ۳۲ عدد سمبل صفر و یک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**Long word(LWORD):** این داده ۶۴ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بیت‌های درون این داده دارای ارزش مکانی نیستند. برای ضبط ۶۴ عدد سمبل صفر و یک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**SINT(short integer):** این داده ۸ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این داده از -۱۲۸ تا ۱۲۷ می‌باشد. چون این داده دارای عدد منفی است پس یک بیت آن بیت علامت می‌باشد. به همین علت بازه این نوع داده نسبت به نوع **USINT** دارای اعداد کمتری می‌باشد.

**USINT(unsigned short integer):** این داده ۸ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این نوع داده از ۰ تا ۲۵۵ می‌باشد.

**INT(Integer):** این داده ۱۶ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این داده از -۳۲۷۶۸ تا ۳۲۷۶۷ می‌باشد. چون این داده دارای عدد منفی است پس یک بیت آن بیت علامت می‌باشد. برای ضبط اعداد مثبت و منفی در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود.

**UINT(Unsigned Integer):** این داده ۱۶ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این داده از ۰ تا ۶۵۵۳۵ می‌باشد. برای ضبط اعداد مثبت در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود.

**DINT(Double integer):** این داده ۳۲ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این داده از -۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ تا ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ می‌باشد. برای ضبط اعداد مثبت و منفی در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود. چون این داده دارای عدد منفی است پس یک بیت آن بیت علامت می‌باشد.

**UDINT(unsigned double Integer):** این داده ۳۲ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این داده از ۰ تا ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵ می‌باشد. برای ضبط اعداد مثبت در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود.

**LINT(Long Integer)**: این داده ۶۴ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. چون این داده دارای عدد منفی است پس یک بیت آن بیت علامت می‌باشد. بازه این داده از  $1 - 2^{63}$  تا  $2^{63} - 1$  می‌باشد. برای ضبط اعداد مثبت و منفی در این محدوده، این نوع داده استفاده می‌شود.

**ULINT(Unsigned Long Integer)**: این داده ۶۴ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این داده از صفر تا  $2^{64} - 1$  می‌باشد. برای ضبط اعداد مثبت این محدوده، این نوع داده استفاده می‌شود. ( اعداد اعشاری ) **REAL**: این داده ۳۲ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این داده از  $\pm 3.402823 * 10^{38}$  و  $\pm 1.401298 * 10^{-45}$  می‌باشد. برای ضبط اعداد مثبت و منفی در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود.

( اعداد اعشاری ) **LREAL**: این داده ۶۴ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این داده از  $\pm 1.797693 * 10^{308}$  و  $\pm 4.9406564 * 10^{-324}$  می‌باشد. برای ضبط اعداد مثبت و منفی در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود.

**TIME\_OF\_DAY**: این داده ۳۲ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. برای ضبط ساعت روز استفاده می‌گردد. مثلا : **TOD#12:15:54**.

**DATE**: این داده ۱۶ بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. برای ضبط تاریخ استفاده می‌گردد. مثلا : **D#2023:02:25**.

**DATE\_AND\_TIME**: این داده ۸ بایت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. برای ضبط تاریخ و ساعت روز استفاده می‌گردد. مثلا : **DT#2023-05-24-12:15:23**.




**STRING**: به زنجیره‌ای از کاراکترها یک **STRING** می‌گویند. مثلا **ALIREZA**. برای ضبط هر کاراکتر از یک بایت فضا استفاده می‌شود.

## متغیرها

در برنامه‌نویسی **PLC**، متغیر عبارت است از نامی مستعار برای مکانی از حافظه برای ذخیره اطلاعات. هنگام تعریف متغیر حتما باید نوع داده آن را مشخص نمود. به دو شکل می‌توان متغیر را تعریف نمود در صورتی که به متغیر آدرس اختصاص داده نشود به آن آدرس‌دهی غیر مستقیم گویند و متغیر در حافظه ذخیره می‌شود. با اختصاص آدرس به متغیر، متغیر در آدرس خاصی از حافظه ذخیره می‌گردد که به این روش آدرس‌دهی مستقیم می‌گویند. برای این منظور قبل از آدرس علامت درصد (%) را قرار می‌دهند. معمولا نام متغیر را به نحوی انتخاب می‌کنیم که با عملکرد آن تطابق داشته باشد. ابتدا باید آن بخش حافظه را که می‌خواهیم به متغیر اختصاص دهیم را مشخص کنیم که ورودی (**I**)/خروجی (**Q**) و یا حافظه (**M**) است. سپس طول داده را باید تعیین نمایید. طول متغیر یک بیت باشد را با **X** نمایش می‌دهند مثلا ورودی یا خروجی‌ها، طول متغیر ۸ بیت باشد با **B** (بایت)

نمایش می‌دهند مثلا در حافظه‌ها. طول متغیر ۱۶ بیت باشد با **w** (WORD) نمایش می‌دهند مثلا در حافظه‌ها.  
 طول متغیر ۳۲ بیت باشد با **D** (Double WORD) نمایش می‌دهند مثلا در حافظه‌ها. طول متغیر ۶۴ بیت باشد  
 با **L** (Long Word) نمایش می‌دهند مثلا در حافظه‌ها.

### شیوه آدرس‌دهی مستقیم



## انواع متغیر

### متغیرهای عمومی (محلی Local)

این نوع متغیر فقط در برنامه‌ای که در حال اجرا است اعتبار دارد و در صورتی که چندین برنامه مختلف نوشته باشید در برنامه‌های دیگر اعتبار ندارد. این نوع متغیر را با VAR نشان می‌دهند.

### متغیر همگانی (جهانی Global)

در صورتی که چندین برنامه مختلف نوشته باشید این نوع متغیر در تمامی برنامه‌ها اعتبار دارد و آن را با VAR\_EXTERNAL نشان می‌دهند.

### متغیرهای Retain (ماندگار)


این نوع متغیر بصورت VAR\_RETAIN تعریف شده و با stop و سپس run نمودن برنامه مقدار متغیر پاک نمی‌شود و همچنین اگر restart سیستم بصورت warm باشد یا برق قطع شود مقدار متغیر پاک نمی‌شود.

### متغیرهای ثابت

این نوع متغیر بصورت VAR\_CONSTANT تعریف شده و در هنگام تعریف این متغیر باید یک مقدار اولیه به آن واگذار کرد و در حین اجرای برنامه دیگر مقدار آن را نمی‌توان تغییر داد. متغیرهای ورودی و خروجی (I,Q) را نمی‌توان بعنوان متغیر VAR\_RETAIN تعریف کرد.


## نحوه اتصال ورودی/خروجی

ورودی نوع PNP یا Source







## ورودی نوع NPN یا Sink




## خروجی NPN



## خروجی PNP




## خروجی رله‌ای



### برنامه ۱: قطع و وصل یک لامپ با شستی (روشن شدن لحظه‌ای لامپ)

در این تست بعلت استفاده از شستی، پس لامپ بصورت دائم کار نمی‌کند و به محض برداشتن دست از روی شستی لامپ خاموش می‌گردد.


چون ورودی یک شستی ساده هست و سنسور با خروجی NPN یا PNP نیست ما می‌توانیم +۲۴ و یا -۲۴ را به پایه COM وصل کنیم و مدار زیر را ببندیم.



پایه‌های ورودی PLC مدل XEC-(DR/DN(P)20SU بصورت زیر است.

DC IN 24 Vdc . 4mA (DR/DN(P)20)												
RX	TX	SG	I 01	I 03	I 05	I 07	I 09	I 11				
+485	-485	I00	I 02	I 04	I 06	I 08	I 10					COM

برای اتصال خروجی به PLC باید مدار زیر بسته شود.




پایه‌های خروجی PLC مدل XEC-DR20SU بصورت زیر است. پایه ۴۰ به COM0 پایه ۴۱ به COM1 پایه ۴۲ و ۴۳ به COM2 و پایه ۴۴ تا ۴۷ به COM3 متصل می‌گردد.

0.5-0.3 A 50/60 Hz			RELAY OUT:24 Vdc.220Vac,2 A/P, 5 A/C (DR20SU)										
L	100-240 Vac	N	40	41	42	-	44	45	-	-	-	24 V	
PE	COM 0	COM 1	COM 2	43	COM 3	46	47	-	-	-	24G		

ابتدا به پایه‌های اول همانطور که در شکل پیداست ولتاژ ۲۲۰ ولت را متصل می‌نماییم. اگر خروجی رله‌ای باشد و یا NPN باشد ۲۴- را به پایه COM مربوط به خروجی فعال شده در برنامه متصل می‌کنیم، و پایه خروجی را به لامپ متصل کرده و از لامپ به ۲۴+ متصل می‌کنیم. در نتیجه با قطع وصل شستی، لامپ روشن و خاموش می‌شود. برای قطع و وصل دائمی و استفاده از شستی باید در برنامه از تیغه باز همانم خروجی بصورت موازی با استارت استفاده کرد. تا پس از برداشتن دست از روی شستی خروجی قطع نشود.

## ایجاد پروژه

با انتخاب گزینه Project و انتخاب new Project پروژه جدید ایجاد می‌شود. یا با انتخاب قسمت ۲ که به شکل برگه کاغذ است پروژه ایجاد می‌شود.



سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود. در قسمت ۱ نام پروژه را وارد کنید. در قسمت ۲ آدرس محل ذخیره برنامه را وارد نمایید. در قسمت ۳ خانواده CPU یا سری آن را وارد نمایید. در قسمت ۴ مدل CPU را تنظیم کنید. در قسمت ۵ اسم برنامه را وارد نمایید در قسمت ۶ زبان برنامه نویسی را تنظیم نمایید. در قسمت ۷ توضیحات لازم درمورد برنامه را بنویسید.

The screenshot shows the 'New Project' dialog box with the following fields and their corresponding red numbers:


- 1: Project name text box
- 2: File directory text box (C:\XG5000\Projects)
- 3: CPU Series dropdown menu (XGB(IEC))
- 4: CPU type dropdown menu (XEC-DxxxH)
- 5: Program name text box (NewProgram)
- 6: Program Language dropdown menu (LD)
- 7: Project description text area

در این پروژه نوع PLC ما از نوع XGB-XEC-DR20S می‌باشد و همچنین زبان برنامه‌نویسی ما LD می‌باشد. در صورت ننوشتن نام پروژه اخطار زیر نمایان می‌شود.


The screenshot shows the 'New Project' dialog box with an error message dialog box overlaid. The error message dialog box has the following text:

XG5000  
! Enter the project file name.  
OK


پس از تایید صفحه زیر نمایان می شود.




سپس پیکربندی یا چیدمان PLC و ماژول ها را تعیین می کنیم. با انتخاب گزینه I/O parameter چیدمان را انتخاب می کنیم.



پس از انتخاب I/O Parameter پنجره زیر باز می شود.




در قسمت ۰ نوع CPU را انتخاب می کنیم، که در PLC در دسترس ما XEC-DR20S می باشد.



سپس در قسمت ۱ نوع ماژول متصل به PLC را وارد می کنیم.


پس از پیکربندی به سراغ برنامه نویسی می‌رویم. ابتدا مدار کنترلی را رسم می‌کنیم.




سپس در برنامه XG5000 برنامه را رسم می‌کنیم. برای روشن و خاموش کردن یک لامپ با کلید/شستی به

یک تیغه باز (  $\overline{F3}$  ) بعنوان ورودی و یک کویل (  $F9$  ) بعنوان خروجی نیاز داریم. می‌توان با کلید میانبر F3 تیغه باز و با کلید میانبر F9 کویل را انتخاب کرد.


برنامه این تست به شکل زیر می‌باشد.



پس از انتخاب تیغه باز و یا کویل، صفحه زیر باز می‌شود. در قسمت ۱ نام متغیر ورودی را قرار می‌دهیم که بهتر است همنام وظیفه آن ورودی باشد. زیرا در برنامه‌های با تعداد سطر زیاد دلیل استفاده از آن المان در برنامه واضح باشد. در قسمت ۲ نوع متغیر را انتخاب می‌کنیم.




پس از تایید صفحه زیر باز می‌شود. در قسمت ۱ نوع داده را انتخاب می‌کنیم. در قسمت ۲ نوع متغیر را انتخاب می‌کنیم. در قسمت ۳ آدرس ورودی را وارد می‌کنیم. برای آدرس ورودی باید دستور %ix0.0.0 و برای آدرس خروجی دستور %Qx0.0.0 را وارد کنیم.







برای خروجی بصورت زیر می باشد.




## شبیه ساز (Simulator)


برای بررسی درستی برنامه از قسمت simulator یا شبیه ساز نرم افزار استفاده می کنیم، برای انتخاب شبیه ساز یا از منوی Tools گزینه start simulator را انتخاب نموده یا (  ) را در نوار ابزار انتخاب می کنیم.




سپس پنجره زیر باز می‌شود.






سپس پنجره زیر باز می‌شود که با تایید آن برنامه در PLC مجازی بارگذاری می‌شود.




در صورتی که بارگذاری بدون مشکل باشد پنجره زیر ظاهر می‌شود.





سپس گزینه system monitoring را در منوی monitor انتخاب می‌کنیم و یا بر روی شکل (  ) در نوار ابزار کلیک می‌کنیم.




سپس در پنجره باز شده PLC نمایش داده می‌شود.



سپس در نرم‌افزار بر روی ورودی دبل کلیک کرده و در پنجره باز شده مقدار ۱ را انتخاب نمایید تا ورودی فعال شود و خروجی نیز فعال می‌شود.




اکنون که از درستی برنامه نوشته شده مطمئن شدیم PLC را به کامپیوتر متصل می‌کنیم. برای اتصال PLC به کامپیوتر از کابل mini-USB استفاده می‌کنیم. سپس گزینه Online را انتخاب کرده و در پنجره باز شده گزینه connect را انتخاب می‌کنیم.




بعد از اتصال PLC به کامپیوتر نیز می‌توان مانند قبل simulator و monitor system را فعال نموده و بصورت نرم افزاری به PLC دستور داد و یا بصورت سخت افزاری با اتصال المان‌ها به PLC فرمان داد.


برای دانلود برنامه درون PLC باید در پنجره Online گزینه write را انتخاب کرد تا برنامه به PLC منتقل شود.




سپس پنجره زیر باز می‌شود و بر روی ok کلیک کنید.




اگر PLC در مد run باشد پنجره زیر باز می‌شود و با انتخاب yes ، PLC در مد stop قرار گرفته و برنامه درون PLC بارگذاری می‌شود.




سپس پنجره زیر نمایش داده شده و برنامه درون PLC دانلود می‌شود.




در انتها پنجره زیر نمایش داده می‌شود که نمایانگر دانلود کامل برنامه در PLC است.



سپس PLC را بصورت نرم‌افزاری در مد run قرار داده و برنامه را اجرا نمایید. برای stop نرم‌افزاری بر روی گزینه زیر کلیک نمایید.




استپ/استارت با یک شستی



### لبه بالارونده (Positive transition-sensing contact)


این کنتاکت که به لبه بالارونده نیز معروف است به شکل زیر است. این عملگر فقط به اندازه یک سیکل اسکن فعال شده و سپس غیرفعال می‌شود. در صورتیکه شستی بصورت دائم فعال باشد تا شستی غیرفعال نشده و دوباره فعال نشود این عملگر فعال نمی‌شود. بسته به نوع برنامه اکثر اوقات برای استارت بجای تیغه باز در برنامه از این عملگر (لبه بالارونده) استفاده می‌کنند. یا برای تشخیص روشن شدن مثلا موتور نیز از این تیغه استفاده می‌کنند.






## لبه پایین‌رونده (Negative transition-sensing contact)

این کنتاکت که به لبه پایین‌رونده معروف است به شکل زیر است. این عملگر فقط به اندازه یک سیکل اسکن فعال شده و سپس غیرفعال می‌شود. در صورتیکه شستی بصورت دائم فعال باشد تا شستی غیرفعال نشود این عملگر فعال نمی‌شود. بسته به نوع برنامه از این تیغه برای تشخیص خاموش شدن مثلا موتور استفاده می‌گردد.




## انتخاب توابع


برای انتخاب شماره‌ها، تایمرها و سایر توابع مختلف، بر روی کلید F10 بر روی کیبورد کلیک کرده تا پنجره زیر باز شود. سپس در قسمت Name اسم تابع مدنظر را وارد نمایید.



بعد از انتخاب مثلا تابع شمارنده پنجره زیر باز می شود.




سپس برای خوانا شدن برنامه می توان در قسمت **variable** یک نام به شمارنده اختصاص داد. بعد از انتخاب **OK** پنجره زیر باز می شود. سپس بر روی **OK** کلیک کرده تا شمارنده در صفحه برنامه نویسی قرار بگیرد.



## تابع SR

این تابع ترکیبی از set و reset می‌باشد. یعنی با اعمال ورودی به پایه S خروجی تا زمانی که پایه R فعال نشود، فعال باقی می‌ماند. زمانی که هر دو ورودی R و S در وضعیت یک منطقی قرار دارند اولویت با SET بوده و خروجی فعال است. با استفاده از این تابع دیگر نیازی به قرار دادن تیغه نگه دارنده موازی با استارت نیست. با انتخاب این تابع و دوبار تایید این تابع به برنامه اصلی اضافه می‌شود.




جدول عملکرد این عملگر بصورت زیر است:


S-1	R	Q
0	0	حالت قبلی
0	1	0
1	0	1
1	1	1

## تابع RS

این تابع ترکیبی از set و reset می‌باشد و تفاوت آن با تابع قبلی در اولویت پایه‌ها می‌باشد. یعنی با اعمال ورودی به پایه S خروجی تا زمانی که پایه R فعال نشود، فعال باقی می‌ماند. زمانی که هر دو ورودی R و S در وضعیت یک منطقی قرار دارند اولویت با R بوده و خروجی غیرفعال است.




همچنین بجای استفاده از این توابع از کویل آنها نیز می توان استفاده نمود.




**مثال:** با زدن استارت موتور بصورت دائم روشن و با زدن استپ موتور خاموش گردد.

شیوه اتصال ورودی/خروجی مانند مثال قبل است اما برنامه آن به دو صورت زیر است:




یا



اما این برنامه دو ایراد دارد یکی اینکه اگر شستی استارت گیر کند و خراب شود دیگر نمی توان موتور را خاموش کرد و باید از کنتاکت لبه بالارونده استفاده نمود. و دیگری ما از تیغه باز مکانیکی استپ استفاده نموده ایم اما در عمل باید از تیغه بسته استپ استفاده نمود و در برنامه نیز از تیغه بسته استفاده نمود تا اگر شستی استپ خراب شد موتور خاموش و ایمنی برقرار باشد.

## شمارنده‌ها (Counters)


از این تابع برای شمارش قطعات در فرایند تولید، شمارش تعداد ماشین یا نفرات عبوری و..... استفاده می‌گردد. برای اینکار یک سنسور دیجیتال به این تابع فرمان شمارش صعودی CTU (افزایشی UP Counter)، شمارش نزولی CTD (کاهشی Down Counter)، شمارش صعودی/ نزولی (UP/DOWN Counter) و شمارش بصورت حلقوی (Ring Counter) را می‌دهد. لازم به ذکر است که براساس بازه مقدار قابل شمارش (DINT,INT,UDINT,LINT,UINT,ULINT) می‌توان شمارنده مربوط به آن بازه را انتخاب کرد. پس از انتخاب نوع شمارنده (که بازه قابل شمارش در نام آن قرار دارد) پنجره زیر نمایش داده می‌شود. سپس یک نام برای شمارنده در قسمت Variable انتخاب نمایید که بهتر است جهت خوانا بودن برنامه همانم وظیفه شمارنده باشد. در قسمت Variable list نوع متغیر را تنظیم نمایید که محلی، global، متغیر مستقیم، یا از Flag‌های درون برنامه PLC باشد. در صورتی که بخواهید متغیر را ویرایش کنید در سمت راست تصویر بر روی Edit Variable کلیک نمایید. برای حذف متغیر بر روی Delete Variable کلیک نمایید. در صورتی که علاوه بر این متغیر بخواهیم متغیر دیگری ایجاد نماییم بر روی New Variable کلیک نمایید. سپس بر روی OK کلیک نمایید.



سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود. تنها می‌توان در این پنجره نوع متغیر را در Variable kind تغییر داد و یا این متغیر را Retain یا ماندگار نمود (که با قطع و وصل برق یا Stop و RUN شدن مقدار پاک نمی‌شود).

## شمارنده صعودی CTU

این شمارنده برای شمارش بصورت افزایشی استفاده می‌گردد. یکی از کاربردهای آن شمارش تعداد قطعات تولید شده می‌باشد. با اتصال یک سنسور دیجیتال یا لیمیت سویچ به پایه CU مقدار شمارنده افزایش می‌یابد به این صورت که با هر بار یک شدن این پایه مقدار شمارنده یک عدد افزایش می‌یابد. اگر پایه R برابر یک شود مقدار شمارش شده صفر می‌گردد. این پایه باعث ریست شمارنده می‌باشد. در پایه PV مقداری قرار دهید که وقتی مقدار شمارنده برابر این مقدار شد خروجی یا پایه Q فعال شود. اگر مقدار شمارش شده بیشتر یا مساوی با پایه PV شد خروجی فعال می‌شود. پایه CV مقدار شمارش شده را نمایش می‌دهد. مثلاً می‌توان تنظیم کرد که اگر ۱۰ قطعه از جلوی سنسور عبور کرد خروجی فعال شده و بسته‌بندی محصول انجام شود. در پایه PV عدد بدون هیچ علامتی قرار می‌گیرد اما عدد باید در بازه شمارنده باشد.




مثال: برنامه‌ای بنویسید که در صورت عبور ۱۰ محصول از جلوی سنسور، موتور خاموش گردد.


حتما یک شستی یا کلید به پایه ریست متصل نمایید.



مثال: تشخیص عبور از درب ورودی و شمارش تعداد ماشین‌های درون پارکینگ




## ساخت شمارنده با استفاده از جمع کننده



## شمارنده نزولی CTD


این شمارنده برای شمارش صورت کاهشی استفاده می‌گردد. یکی از کاربردهای آن شمارش تعداد قطعات تولید شده جهت بسته‌بندی می‌باشد. با اتصال یک سنسور دیجیتال یا لیمیت سویچ به پایه `CD` مقدار شمارنده کاهش می‌یابد به این صورت که با هر بار یک شدن این پایه مقدار شمارنده یک عدد کاهش می‌یابد. در پایه `PV` مقدار شمارش را وارد کنید. پایه `CV` مقدار شمارش شده را نمایش می‌دهد. مقدار `CV` صفر شود خروجی فعال می‌شود. پایه `LD` برای بارگذاری مقدار `PV` در `CV` جهت شمارش معکوس می‌باشد. مثلاً می‌توان تنظیم کرد که اگر ۱۰ قطعه از جلوی سنسور عبور کرد خروجی فعال شده و بسته‌بندی محصول انجام شود. در پایه `PV` عدد بدون هیچ علامتی قرار می‌گیرد اما عدد باید در بازه شمارنده باشد.





## شمارنده صعودی/نزولی CTD


این شمارنده هم می‌تواند بصورت افزایشی شمارش انجام دهد هم بصورت کاهشی. با یک شدن پایه CU مقدار شمارنده افزایش می‌یابد و با یک شدن پایه CD مقدار شمارنده کاهش می‌یابد. اگر هر دو پایه CU و CD همزمان یک شوند شمارنده بصورت صعودی می‌شمارد. با فعال شدن پایه R مقدار شمارش شده صفر می‌گردد. اگر مقدار شمارش شده از مقدار PV بیشتر باشد خروجی QU فعال می‌شود و اگر مقدار شمارش شده صفر باشد خروجی QD فعال می‌گردد. دقت کنید که تنها به یکی از پایه‌های خروجی می‌توان کویل متصل کرد. با یک شدن پایه LD مقدار PV درون CV قرار گرفته و شمارش از آن عدد به بالا و یا به پایین انجام می‌شود. در صورتی که پایه LD یک بماند خروجی QU فعال ولی شمارشی انجام نمی‌پذیرد. حتما در پایه CV نیز یک متغیر قرار دهید در غیراینصورت برنامه خطا می‌دهد و ستون کنار سمت چپ به رنگ قرمز تبدیل می‌شود.



## شمارنده حلقوی

این شمارنده بصورت بلاک وجود ندارد ولی با بلاک های دیگر می توان آنرا ایجاد کرد و به علت کاربرد زیاد در برنامه نویسی PLC بیان می گردد. یکی از کاربردهای این شمارنده در تنظیم بسته بندی محصول است

مثال: بعد از عبور ۸ محصول بسته بندی شروع شده و مقدار شمارنده صفر شود و پس از آن دوباره از صفر تا ۸ شمارش شود و این فرایند بصورت دائم تکرار شود.



به ازای هشتمین پالس این عدد در خروجی شمارنده نمایش داده می شود.

در صورت یک شدن متغیر ریست خروجی شمارنده صفر می شود.


هرگاه مقدار خروجی شمارنده برابر یا بزرگتر از مثلا عدد ۴ شد مقدار q برابر یک می شود.

## مقایسه گرها

از این توابع برای مقایسه دو یا چند کمیت با یکدیگر استفاده می‌شود که شامل بزرگتر بودن، کوچکتر بودن، بزرگتر یا مساوی بودن، کوچکتر یا مساوی بودن، مساوی بودن، نامساوی بودن می‌باشد.


### تابع بزرگتر بودن

این عملگر مخفف greater than یعنی بزرگتر بودن است که آنرا با GT و یا ">" نمایش می‌دهند. تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل ۲ عدد و حداکثر ۸ عدد باشد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان باشد مثلاً همه INT. هر ۲۰ نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. خروجی این تابع صفر و یک می‌باشد. ابتدا ورودی IN1 با IN2 مقایسه می‌شود اگر IN1 بزرگتر بود سپس IN2 با IN3 مقایسه می‌شود و اگر IN2 بزرگتر بود همینطور تا آخرین ورودی با یکدیگر مقایسه می‌شوند سپس خروجی برابر یک می‌گردد.




### تابع بزرگتر یا مساوی بودن

این عملگر مخفف greater than or equal to یعنی بزرگتر یا مساوی بودن است که آنرا با GE و یا ">=" نمایش می‌دهند. تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل ۲ عدد و حداکثر ۸ عدد باشد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان باشد مثلاً همه INT. هر ۲۰ نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. خروجی این تابع صفر و یک می‌باشد. ابتدا ورودی IN1 با IN2 مقایسه می‌شود اگر IN1 بزرگتر یا مساوی IN2 بود سپس IN2 با IN3 مقایسه می‌شود و اگر IN2 بزرگتر یا مساوی IN3 بود همینطور تا آخرین ورودی با یکدیگر مقایسه می‌شوند سپس خروجی برابر یک می‌گردد.




### تابع کوچکتر بودن

این عملگر مخفف Less than یعنی کوچکتر بودن است که آنرا با LT و یا "<" نمایش می‌دهند. تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل ۲ عدد و حداکثر ۸ عدد باشد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان باشد. مثلاً همه INT. هر ۲۰ نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. خروجی این تابع صفر و یک می‌باشد. ابتدا ورودی IN1 با IN2 مقایسه می‌شود اگر IN1 کوچکتر از IN2 بود سپس IN2 با IN3 مقایسه می‌شود و اگر IN2 کوچکتر از IN3 بود IN3 با IN4 مقایسه می‌شود و همینطور تا آخرین ورودی با یکدیگر مقایسه می‌شوند سپس خروجی برابر یک می‌گردد.




### تابع کوچکتر یا مساوی بودن

این عملگر مخفف Less than or equal to یعنی بزرگتر یا مساوی بودن است که آنرا با LE و یا "<=" نمایش می‌دهند. تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل ۲ عدد و حداکثر ۸ عدد باشد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان باشد مثلاً همه INT. هر ۲۰ نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. خروجی این تابع صفر و یک می‌باشد. ابتدا ورودی IN1 با IN2 مقایسه می‌شود اگر IN1 کوچکتر یا مساوی IN2 بود سپس IN2 با IN3 مقایسه می‌شود و اگر IN2 کوچکتر یا مساوی IN3 بود همینطور تا آخرین ورودی با یکدیگر مقایسه می‌شوند سپس خروجی برابر یک می‌گردد.




### تابع مساوی بودن

این عملگر مخفف Equal to یعنی مساوی بودن است و آنرا با EQ و یا "==" نمایش می‌دهند. تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل ۲ عدد و حداکثر ۸ عدد باشد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان باشد مثلاً همه INT. هر ۲۰ نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. در این عملگر خروجی زمانی یک می‌شود که تمامی ورودی‌ها با یکدیگر برابر باشند.




### تابع نامساوی بودن

این عملگر مخفف Not Equal to یعنی نامساوی بودن است و آنرا با NE و یا "<>" نمایش می‌دهند. تعداد ورودی‌های این تابع ۲ ورودی است. نوع داده باید یکسان باشد مثلاً هر دو INT. هر ۲۰ نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. در این عملگر خروجی زمانی یک می‌شود که ۲ ورودی با یکدیگر برابر نباشند.



### تابع MOVE


از این عملگر برای اختصاص دادن حافظه، مقدار، یا متغیر به یک حافظه یا متغیر استفاده می‌شود. نوع داده ورودی و خروجی باید با یکدیگر مشابه باشد. مقدار ورودی به خروجی اختصاص می‌یابد.



## عملگرهای ریاضی


### تابع جمع‌کننده (ADD) :

این تابع مقدار دو یا چند ورودی را با یکدیگر جمع می‌کند و نتیجه را در حافظه خروجی نمایش می‌دهد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان بوده و تمام ورودی‌ها باید از نوع داده‌های عددی باشند. تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل ۲ عدد و حداکثر ۸ عدد باشد. در انتخاب نوع داده به بازه آن داده توجه نمایید که حاصل جمع از بازه داده بیشتر نشود. در صورت اجرا نشدن تابع مقدار خروجی آن برابر مقدار قبلی است.




### تابع ضرب (MUL) :

این تابع مقدار دو یا چند ورودی را در یکدیگر ضرب می‌کند و نتیجه را در حافظه خروجی نمایش می‌دهد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان بوده و تمام ورودی‌ها باید از نوع داده‌های عددی باشند. تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل ۲ عدد و حداکثر ۸ عدد باشد. در انتخاب نوع داده به بازه آن داده توجه نمایید که حاصل ضرب از بازه داده بیشتر نشود. در صورت اجرا نشدن تابع مقدار خروجی آن برابر مقدار قبلی است.




### تابع تقسیم (DIV) :

این تابع مقدار ورودی IN1 را بر IN2 تقسیم می‌کند و نتیجه را در حافظه خروجی نمایش می‌دهد. نوع داده ورودی‌ها باید یکسان بوده و ورودی‌ها باید از نوع داده‌های عددی باشند. در انتخاب نوع داده به بازه آن داده توجه نمایید که حاصل تقسیم قسمت صحیح تقسیم می‌باشد غیر از اینکه ورودی و خروجی بصورت REAL تعریف شده باشند. در صورت اجرا نشدن تابع مقدار خروجی آن برابر مقدار قبلی است.




### تابع تفریق (SUB) :

این عملگر دارای دو ورودی است که حاصل IN1-IN2 در خروجی نمایش داده می‌شود. نوع داده ورودی و خروجی باید یکسان باشد. در صورت اجرا نشدن تابع مقدار خروجی آن برابر مقدار قبلی است.




### تابع قدر مطلق (ABS) :

این عملگر فقط دارای یک ورودی بوده و خروجی این تابع قدرمطلق ورودی می‌باشد. نوع داده ورودی و خروجی باید یکسان باشد.




### تابع باقیمانده خارج قسمت (MOD) :

این عملگر باقیمانده خارج قسمت دو عدد صحیح ورودی را محاسبه می‌کند. IN1 را بر IN2 تقسیم می‌کند و باقیمانده تقسیم را در خروجی نمایش می‌دهد.




### تابع جذر (SQRT) :

این عملگر دارای یک ورودی و یک خروجی بوده و جذر ورودی را در خروجی نمایش می‌دهد. نوع داده ورودی و خروجی باید یکی باشد و حتماً از نوع any-real باشد.



### تابع توان (EXPT) :

این تابع دو ورودی و یک خروجی دارد. ورودی IN1 به توان ورودی IN2 می‌رسد و در خروجی نمایش داده می‌شود. نوع داده ورودی و خروجی باید یکی باشد.






## عملگرهای منطقی

### عملگر منطقی AND :

هنگامی که تمام ورودی‌های این عملگر برابر یک باشد خروجی آن فعال می‌گردد. لازم به ذکر است که تمام ورودی‌های این تابع باید بصورت بیتی یعنی صفر یا یک باشد. برای مثال اگر استارت ۱ و استارت ۲ همزمان فشرده شدند دستگاه عمل نماید (مثلا دستگاه پرس). جدول عملکرد این تابع به شکل زیر است.


IN1	IN2	OUT
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



### عملگر منطقی OR :

هنگامی که یکی از ورودی‌های این تابع برابر یک باشد خروجی این تابع فعال می‌شود. لازم به ذکر است که تمام ورودی‌های این تابع باید بصورت بیتی یعنی صفر یا یک باشد. برای مثال اگر استارت در نقطه ۱ یا استارت در نقطه ۲ فشرده شود موتور روشن شود. جدول عملکرد این تابع به شکل زیر است.


IN1	IN2	OUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



### عملگر منطقی NOT :

این عملگر ورودی را NOT می‌کند یعنی اگر ورودی برابر یک باشد خروجی صفر و اگر ورودی برابر صفر باشد خروجی را یک می‌کند. مثلاً اگر شستی فشرده نشود موتور روشن و با فشردن شستی موتور خاموش گردد.


IN	OUT
0	1
1	0



### عملگر منطقی XOR :

هنگامی خروجی این عملگر فعال می‌شود که تعداد یک‌های ورودی‌ها فرد باشد. لازم به ذکر است که تمام ورودی‌های این تابع باید بصورت بیتی یعنی صفر یا یک باشد. مثلاً اگر سه شستی فعال شوند موتور روشن و اگر ۴ شستی فعال شوند موتور خاموش گردد.

IN1	IN2	OUT
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0




## توابع مربوط به String :

توجه: یک string باید بین دو single quote (' ') قرار بگیرد.


### تابع LEN

تعداد کاراکترهای یک زنجیره یا string را شمرده (طول یک زنجیره بر حسب تعداد کاراکتر) و در متغیر خروجی ذخیره می‌گردد. نوع داده خروجی باید از نوع USINT باشد.




### تابع CONCAT

این عملگر وظیفه بهم چسباندن چند string را به عهده دارد و دارای حداقل ۲ و حداکثر ۸ ورودی است. تمامی stringها به ترتیب از بالا به پایین چسبانده و از چپ به راست در خروجی نمایش می‌دهد.




### تابع INSERT

این عملگر یک string را درون یک string دیگر قرار می‌دهد. متغیر IN2 را درون IN1 قرار می‌دهد. در پایه P تعریف می‌کنیم که از چندمین کاراکتر string ورودی IN1، ورودی IN2 درون IN1 قرار گیرد.




## تابع DELETE

این عملگر قسمتی از string را حذف می‌کند. در پایه IN ، string را وارد نمایید سپس در پایه L تعداد متغیرهایی که باید حذف شوند را وارد نمایید و سپس در پایه P تعیین می‌کنیم از چندمین کاراکتر پاک شود.




## تابع REPLACE

این عملگر بخشی از string را درون string دیگر جایگزین می‌کند. در پایه IN1 ، string اول را وارد نمایید در پایه IN2، String دومی که قرار است وارد String اول شود را وارد نمایید. در پایه L تعداد متغیرهایی که باید جایگزین شوند را وارد نمایید و سپس در پایه P تعیین می‌کنیم از چندمین کاراکتر جایگزین شود.




## تابع RIGHT

این عملگر تعداد مشخصی از کاراکترها را که در پایه L تعیین می‌کنیم را از سمت راست یک string جدا می‌کند و در خروجی نمایش می‌دهد.




## تابع LEFT

این عملگر تعداد مشخصی از کاراکترها را که در پایه L تعیین می‌کنیم از سمت چپ یک string جدا می‌کند و در خروجی نمایش می‌دهد.



## تابع MID

این عملگر تعداد مشخصی از کاراکترها را که در پایه L تعیین می‌کنیم از وسط یک string جدا می‌کند و در خروجی نمایش می‌دهد. در پایه P تعیین می‌کنیم از چندمین کاراکتر جدا شود.



## مالتی پلکسر (MUX)

این عملگر دارای یک پایه کنترل بنام K بوده و حداکثر ۷ ورودی دارد. با توجه به مقداری که به K داده می‌شود یکی از متغیرهای ورودی‌ها به خروجی واگذار می‌شود. در صورتی که  $K > 6$  و یا  $K < 0$  باشد مقدار خروجی برابر IN0 می‌شود و عملگر خطا می‌دهد سپس ENO برابر صفر می‌گردد.

$$K=0 \rightarrow \text{out}=\text{IN}0$$

$$K=1 \rightarrow \text{out}=\text{IN}1$$


$$K=2 \rightarrow \text{out}=\text{IN}2$$

$$K=3 \rightarrow \text{out}=\text{IN}3$$

$$K=4 \rightarrow \text{out}=\text{IN}4$$

$$K=5 \rightarrow \text{out}=\text{IN}5$$

$$K=6 \rightarrow \text{out}=\text{IN}6$$




## تبدیل داده‌ها

از این توابع برای تبدیل نوعی از داده به نوع دیگر داده استفاده می‌گردد


### تبدیل زمان روز به داده نوع UDINT

با استفاده از فلگ `_RTC_TOD` می‌توان زمان روز را به این تابع داده و خروجی تابع زمان سپری شده از صفر بامداد تا آن لحظه را برحسب میلی‌ثانیه نمایش می‌دهد. سپس این زمان را می‌توان به ثانیه، دقیقه و ساعت تبدیل کرده و برای زمانبندی انجام عملکرد خاصی مثلاً روشن شدن موتور در ساعتی خاص استفاده شود.




مثال: موتور در ساعت 10:49:25 روشن شده و پس از ۲ دقیقه خاموش گردد.


ابتدا ثانیه را از زمان جدا میکنیم




سیس دقیقه و ساعت را بدست می آوریم



مقایسه زمان و تنظیم آن برای روشن شدن موتور




خاموش کردن موتور از طریق تایمر و استپ



## تابع تبدیل تعداد روزهای سپری شده به UINT


این تابع تعداد روزهای سپری شده از تاریخ ۱۹۸۴/۱/۱ تا زمان حال حاضر را نشان می‌دهد.




## تابع تبدیل String به Date

مثال: موتور در تاریخی که توسط اپراتور تعیین می‌شود روشن شده و پس از ۳ دقیقه خاموش شود.

چون HMI با حافظه‌ها سروکار دارد و عددی که از HMI به PLC داده می‌شود Integer است پس باید ابتدا integer را به String تبدیل کرده و سپس String را به Date تبدیل می‌کنیم. اپراتور ۳ عدد را در حافظه‌های mw0, mw1, mw2 قرار می‌دهد. دقت نمایید در تابع Concat حتما بعضی ورودی‌ها را با ' ' وارد نمایید.









## تابع تبدیل BOOL-TO-INT

یکی از کاربردهای این تابع تبدیل، جهت تشخیص فشرده شدن تعداد شستی‌های متصل به ورودی‌ها و یا سنسورهای متصل به ورودی‌ها است. مثلاً در شمارش رای‌ها (تعداد کسانی که رای مثبت داده‌اند). که البته بعد از این تابع یک جمع‌کننده قرار می‌دهند که تعداد یک‌ها را شمارش کند.




## تابع BSUM

این تابع تعداد یک‌های ورودی را شمارش می‌کند.




## تابع Shift

در بعضی پروژه‌های صنعتی گاهی لازم است که اطلاعات درون یک بایت و یا یک Word... را به اندازه یک یا چند بیت از سمت چپ به راست و یا از سمت راست به چپ جابجا (شیفت) شود. تابع شیفت به سمت راست به شکل زیر است. داده ورودی باید از نوع ANY-BIT باشد در پایه N تعداد بیت‌هایی که باید شیفت پیدا کنند را وارد نمایید.




تابع شیفت به سمت چپ به شکل زیر است.




**مثال:** در یک مسابقه از تماشاگران سوالی پرسیده شده و جواب آنها از طریق یک شستی مشخص می‌شود. میخواهیم تعداد کسانی که رای مثبت داده‌اند را بشماریم.

از طریق  $IW0.0.0$  وضعیت ۱۶ ورودی اول مشخص می‌شود. تعداد یک‌ها یا رای‌های مثبت در  $B$  نمایش داده می‌شود.




## تابع Word-Byte


از طریق فلگ‌های زیر و تابع Word-Byte می‌توان بعضی متغیرها را جدا کرد مثلاً



## تنظیم ساعت و تاریخ PLC از طریق HMI


مثال: برنامه بنویسید که بتوان از طریق HMI ساعت و تاریخ plc را تنظیم کرده و با انتخاب تایید تاریخ و ساعت تنظیم شود؟ در RWها تاریخ و زمان از HMI به PLC منتقل می‌شود.






## ساخت فانکشن بلاک



برای ساخت فانکشن بلاک ارتباط کامپیوتر با PLC نباید برقرار باشد. سپس در سمت چپ صفحه برروی User Function/Function block کلیک نمایید.



سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود. گزینه Add item و سپس Function Block را انتخاب نمایید.




سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود. در قسمت یک، نام Function Block را انتخاب نمایید. برای نام دقت نمایید از خط تیره (-) و موارد زیر نمی‌توان استفاده نمود ولی از خط زیر (\_) می‌توان استفاده نمود.






برای اینکه از این تابع در برنامه دیگر استفاده نمایید باید این تابع را Export کنید و در برنامه دیگر Import نمایید. با کلیک راست بر روی تابع ساخته شده Export را برای استفاده از این تابع در برنامه دیگر انتخاب نمایید




سپس در پنجره باز شده محل ذخیره تابع را تعیین نمایید.






برای استفاده از تابعی که قبلاً ساخته شده است و در برنامه ما وجود ندارد می‌توان درون برنامه از گزینه Import استفاده نمود تا تابع را وارد برنامه نموده و از آن استفاده نمود. برای اینکار بر روی User Function/function Block کلیک راست نمود و سپس Import و سپس Function/FB... را انتخاب نمایید.



سپس از پنجره باز شده تابع را انتخاب نمایید.



## تفاوت Function با Function Block

در Function بعد هر بار اسکن تمام متغیرهای Function صفر می‌شود در صورتی که در Function Block اینگونه نیست. Function نیازی به نامگذاری ندارد ولی Function Block نیاز به نامگذاری دارد. Function Block فضای بیشتری را اشغال می‌کند و برای اجرا زمان بیشتری نیاز است. Function Block حافظه‌دار بوده در صورتی که Function حافظه ندارد.

## تبدیل کد گری به دسیمال

مثال: یک تابع بسازید که ورودی کد Gray گرفته و خروجی عدد بدهد؟ یکی از کاربردهای این مثال در انکودرهای مطلق که خروجی کد Gray دارند می‌باشد تا بتوانیم مقدار انکدر را بخوانیم. ابتدا کد Gray را به باینری تبدیل و سپس آن را به عدد تبدیل می‌کنیم. کد Gray از XOR بیت‌های کد باینری تولید می‌شود.

کد باینری				کد Gray			
B3	B2	B1	B0	G3	G2	G1	G0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

$$G_0=B_0 \oplus B_1, G_1=B_1 \oplus B_2, G_2=B_2 \oplus B_3, G_3=B_3$$

$$B_0=G_3 \oplus G_2 \oplus G_1 \oplus G_0, B_1=G_3 \oplus G_2 \oplus G_1, B_2=G_3 \oplus G_2, B_3=G_3$$

ابتدا یک Function می‌سازیم. ساخت Function مانند Function Block است با این تفاوت که بعد از کلیک راست و Add item گزینه Function را انتخاب می‌کنیم. برای تعریف متغیرها در تابع باید حتما یک متغیر برگشتی تعریف کنیم. چهار ورودی  $G_0$  تا  $G_3$  را بعنوان متغیر ورودی تعریف می‌کنیم.  $B_0$  تا  $B_3$  را نیز بعنوان متغیر خروجی تعریف می‌کنیم.

test1 - XG5000


PROJECT EDIT FIND/REPLACE VIEW ONLINE MONITOR DEBUG TOOLS WINDOW HELP

Project Navigator



Variable Kind	Variable	Type	Used	Comment	
1	VAR_INPUT	G0	BOOL	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	VAR_INPUT	G1	BOOL	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	VAR_INPUT	G2	BOOL	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	VAR_INPUT	G3	BOOL	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	VAR_RETURN	Gray_to_Binary	BOOL	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	VAR_OUTPUT	B0	BOOL	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	VAR_OUTPUT	B1	BOOL	<input checked="" type="checkbox"/>	
8	VAR_OUTPUT	B2	BOOL	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	VAR_OUTPUT	B3	BOOL	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	VAR_OUTPUT	Number	INT	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	VAR	A	WORD	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	VAR	out	WORD	<input checked="" type="checkbox"/>	

در Function بندرت از EN استفاده می شود.


سپس وارد محیط برنامه نویسی شده و برنامه را بنویسید.




سپس اعداد باینری تولیدشده را در یک Word مرتب می‌کنیم و چون بجز ۴ بیت اول بقیه بیت‌ها خالی هستند باید آنها را صفر نموده تا خطا بوجود نیاید. سپس Word را به INT تبدیل می‌کنیم. سپس Save را انتخاب و ذخیره کنید و برنامه را ببندید. سپس در برنامه اصلی تابع را فراخوانی کنید. اکنون به آن متغیر اختصاص داده و برنامه را Run کنید. در قسمت Number عدد دسیمال یا INT را به شما نمایش می‌دهد.




برنامه پس از Run شدن بصورت زیر است.




تا اینجا برای یک کد Gray برنامه نوشته شد اما برای انکدر برنامه کاملتر خواهد بود و به شکل زیر است.




متغیر X1 و X را بصورت Word تعریف نمایید. برنامه در محیط Gray\_to\_Int بصورت زیر است.






برنامه اصلی بصورت زیر می باشد.




و پس از Run شدن برنامه بصورت زیر است. دقت کنید که کد Gray است و نمی‌تواند همه یک باشد.





برای اتصال انکدر به PLC بجای G0-Digit1 مقدار Ix0.0.0 را قرار دهید و بقیه متغیرها را براساس پایه ورودی وصل شده تنظیم نمایید.



**مثال:** شمارنده‌ای طراحی کنید که از صفر تا ۹ را شمرده و سپس ریست شود یا عبارتی میانگین ۱۰ مقدار اخیر را محاسبه کند. برای اندازه‌گیری تعیین می‌کنیم که هر چندثانیه شمرده شود.  $Data\_Input[I]$  از نوع آرایه شامل ۱۰ تا ۹ است. برنامه آن بصورت زیر است.





برای میانگین گیری می توان از جمع کننده (ADD) و تقسیم (DIV) استفاده نکرد و مستقیماً از تابع Array-AVE استفاده نمود که در قسمت index محل شروع مثلاً صفر را وارد نمایید و در قسمت length طول کل آرایه را وارد نمایید برای مثال ما ، ۱۰ را وارد نمایید.

از تابع Array-fill می توان تمام آرایه را مقداردهی نمود. که قسمت index نقطه شروع خانه آرایه و length طول مد نظر خانه های آرایه است.


## تایمرها

وظیفه تایمرها محاسبه زمان جهت انجام عملکردی خاص می باشد. مثلاً پس از گذشت چند دقیقه موتور خاموش / روشن شود. تایمرها عمدتاً به سه دسته تقسیم می شوند: تایمر تاخیر در وصل (TON)، تایمر تاخیر در قطع (TOF)، تایمر ضربه یا پالس (TP).


فلگ هایی (تیغه باز با اسم T...) وجود دارد که نقش تایمر را ایفا می کنند. این فلگ ها شامل:

\_T20ms, \_T100ms, \_T200ms, \_T1s, \_T2s, \_T10s, \_T60s که زمان های آنها از ۲۰ میلی ثانیه تا ۶۰ ثانیه می باشد.

مثال: یک تایمر با فلگ ها و بدون تایمرهای اصلی برنامه طراحی نمایید. می توان با استفاده از i و مقایسه گرها خروجی را در زمانی خاص خاموش یا روشن نمود مقدار i این تایمر برحسب ثانیه می باشد. تیغه فرمان یا command به ما امکان می دهد هر زمانی مایل بودیم تایمر شروع به کار نماید.




از طریق برنامه زیر می توان زمان این فلگ ها را نصف نمود برای مثال برای فلگ ۱۰ میلی ثانیه




## تایمر تاخیر در وصل (TON) :

TON مخفف on delay timer می باشد. برای اینکه زمان شماری به درستی انجام شود باید به پایه ورودی (IN) تایمر یک منطقی اعمال نمود و اگر در حین زمان شماری پایه ورودی غیرفعال شود زمان شماری متوقف و با فعال شدن مجدد پایه، زمان شماری از ابتدا آغاز می گردد. در صورتی که این پایه غیرفعال شود خروجی نیز حتی پس از سپری شدن زمان مدنظر غیرفعال می گردد. زمان مورد نظر در پایه PT یا preset time تنظیم می گردد. فرمت وارد کردن زمان بصورت T#number می باشد. حتما بعد از عدد زمان (ثانیه یا دقیقه یا ساعت) را وارد نمایید. مثلا T#25s, T#21m25s, T#2h10m24s . پایه ET یا Elapsed time زمان سپری شده را نمایش می دهد.




مثال: با زدن استارت موتور پس از ۲۰ ثانیه روشن شود و با زدن استپ موتور متوقف گردد.




## تایمر تاخیر در قطع (TOF)

TOF مخفف off delay timer می‌باشد. با یک شدن مقدار متغیری که به پایه IN واگذار شده است بلافاصله خروجی فعال می‌گردد ولی تایمر زمانگیری را شروع نمی‌کند تا پایه IN صفر شود سپس زمان شماری تایمر آغاز می‌شود و پس از سپری شدن زمان تعیین شده خروجی صفر می‌گردد. اگر در هنگام زمانگیری مجدد پایه ورودی فعال شود زمانگیری متوقف می‌گردد تا پایه ورودی غیرفعال شود و زمانگیری از ابتدا شروع شود. بعبارتی خروجی پس از طی زمانی خاص خاموش می‌گردد و بلافاصله خروجی قطع نمی‌شود. زمان مورد نظر در پایه PT تنظیم می‌گردد. فرمت وارد کردن زمان بصورت T#number می‌باشد. حتما بعد از عدد زمان (ثانیه یا دقیقه یا ساعت) را وارد نمایید. مثلا T#25s, T#21m25s, T#2h10m24s. پایه ET زمان سپری شده را نمایش می‌دهد.




مثال: با زدن یک شستی موتور روشن شده و پس از ۱۰ ثانیه موتور خاموش گردد.




## تایمر ضربه (TP)


TP مخفف Pulse timer می‌باشد. برای اینکه زمان شماری به درستی انجام شود باید به پایه ورودی (IN) تایمر یک منطقی اعمال نمود. و نیازی به اعمال یک دائم به پایه ورودی نمی‌باشد. این تایمر حتی با یک لبه بالارونده نیز فعال شده و خروجی فعال می‌گردد و پس از پایان زمان مدنظر خروجی غیرفعال می‌گردد. زمان مورد نظر در پایه PT تنظیم می‌گردد. فرمت وارد کردن زمان بصورت T#number می‌باشد. حتما بعد از عدد زمان (ثانیه یا دقیقه یا ساعت) را وارد نمایید. مثلا T#25s, T#21m25s, T#2h10m24s. پایه ET زمان سپری شده را نمایش می‌دهد.



مثال: با فشردن یک شستی موتور ۳۰ ثانیه روشن شده و سپس خاموش گردد.






مثال: برنامه‌ای بنویسید که تا یکی از ورودی‌ها فعال نشده نتوان مقدار متغیر را تغییر داد.





## ساخت تایمر پالس

خط اول برای شناسایی و ذخیره لبه می‌باشد. این تایمر دارای پایه ریست می‌باشد.








## تبدیل تاریخ شمسی به میلادی

مبنا را سال ۱۳۹۱ در نظر می‌گیریم چون کبیسه است. و تا سال ۱۴۰۷ برنامه آن را می‌نویسیم.











## تایمر پالس دارای پایه ریست

تفاوت این تایمر با تایمر پالسی در پایه ریست آن می‌باشد و اصول عملکردی آن با تایمر پالسی مشابه است. به پایه IN ورودی تایمر را جهت شروع زمان‌شماری وصل می‌کنیم در پایه PT مقدار زمان مدنظر را با فرمت T#..... وارد نماییم. پایه RST جهت ریست کردن تایمر می‌باشد.




## تایمر پالس UINT

این تایمر علاوه بر دارا بودن پایه ریست، مقدار زمان آن بصورت ضربی از دو عدد می‌باشد که حاصلضرب این دو عدد برحسب میلی ثانیه می‌باشد. این ضرب بر روی مقدار دو پایه PT و UINT انجام شده و زمان برحسب میلی ثانیه را شمارش می‌کند. یک پایه می‌تواند واحد زمان را از میلی ثانیه به ثانیه، دقیقه و یا ساعت تبدیل کند.




## تایمر TMR

ورودی این تایمر باید یک لبه باشد. پس از پایان زمان گیری خروجی فعال می ماند تا تایمر ریست نشود تایمر مجدد فعال نمی شود. اگر ورودی تایمر غیرفعال و مجدد فعال شود زمان شماری از ادامه زمان سپری شده انجام می شود تا زمان پایان یابد.




## تایمر TMR\_FLK

این تایمر بصورت چشمک زن عمل می کند و زمان روشن و خاموش بودن آن را تنظیم می کنیم و از طریق پایه RST تایمر را ریست نمایید. از این تایمر برای اعلام هشدار می توان استفاده نمود



## تایمر TMR\_UINT

علاوه بر پایه ریست، مقدار زمان بصورت ضربی از دو عدد می‌باشد که حاصلضرب این دو عدد برحسب میلی‌ثانیه می‌باشد. این ضرب بر روی مقدار دو پایه PT و UINT انجام شده و زمان برحسب میلی‌ثانیه را شمارش می‌کند. یک پایه می‌تواند واحد زمان را از میلی‌ثانیه به ثانیه، دقیقه و یا ساعت تبدیل کند.




## حافظه Stack

قراردادن داده درون حافظه از طریق پالس. برای ترتیب چیدن و یا استفاده از داده از دو واژه FIFO و LIFO استفاده می‌شود. FIFO و LIFO یک آرایه هستند.

LIFO: Last In First Out

FIFO: First In First Out




داده به پایه IN در تابع FIFO وصل می‌شود. به پایه FIFO یک اسم با فرمت آرایه ۶عنصری USINT نسبت دهید. پایه LOAD داده را درون آرایه قرار می‌دهد و پایه UNLOAD داده را از این آرایه استخراج می‌کند. با پایه RST تمام عناصر آرایه صفر می‌شود. پایه PNT یا Pointer هر لحظه مکان حافظه را نشان می‌دهد. پایه EMPTY اگر یک باشد یعنی حافظه خالی است. پایه FULL زمانی که حافظه پر شود فعال می‌شود. با فعال کردن پایه Unload اولین

ورودی که داده شده بود در پایه Out نمایش داده شده و از حافظه حذف می‌شود و مقدار PNT یک عدد کاهش می‌یابد.

LIFO نیز مانند FIFO می‌باشد تنها تفاوت آن در حذف مقدار از حافظه است یعنی با فعال کردن پایه Unload آخرین مقدار در پایه Out نمایش داده و سپس از حافظه حذف می‌شود و مقدار PNT یک عدد کاهش می‌یابد.


**مثال:** میانگین ۵۰ داده اخیر را محاسبه نمایید.



پیوست ۱


سخت افزار PLC های برند LS

PLC های سری جدید برند LS به دو خانواده XGT و XGB دسته بندی می شوند. که دارای CPU های مختلفی می باشند.









## ماژول‌های PLC های مختلف




# سری XGI/XGK




## XGI/XGK POWER (منبع تغذیه)




## ماژول ورودی XGI/XGK



## ماژول خروجی XGI/XGK



## ماژول ورودی آنالوگ XGK/XGI



## ماژول خروجی آنالوگ XGI/XGK

XGF-DV4A

خروجی ولتاژی ۴  
کاناله

XGF-DC4A

خروجی جریانی ۴ کاناله

XGF-DV8A

خروجی ولتاژی ۸ کاناله

XGF-DC8A

خروجی جریانی ۸ کاناله

XGF-DV4S

خروجی ولتاژی ۴ کاناله  
(ایزوله)

## ماژول های جانبی XGK/XGI

Positioning

XGF-  
PO1H~PO4H

Open  
pick collector  
تا ۴ محور

XGF-  
PD1H~PD4H

Line drive  
یک تا ۴ محور

Position  
نوع شبکه

XGF-PN8A

اترکت LS  
۸ محور

XGF-PN8B

اترکت استاندارد  
۸ محور

شمارنده سرعت بالا  
High Speed  
counter

XGF-HO2A

ورودی پالس  
open  
collector  
۲ کاناله

XGF-HD2A

ورودی پالس  
line drive  
۲ کاناله

ماژول  
ورودی/خروجی

XGF-AH6A

دارای ۴ ورودی  
ولتاژی/جریانی و  
۲ خروجی  
ولتاژی/جریانی

## ماژول های جانبی XGI/XGK

ماژول دما

XGF-RD4A

ورودی RTD  
چهار کاناله

XGF-RD4S

ورودی RTD  
چهار کاناله ایزوله

XGF-TC4S

ورودی ترموکوپل ۴  
کاناله

کنترل کننده دما




XGF-TC4UD


XGF-TC4RT

ماژول Motion

XGF-M32E

ETHERCAT  
۳۲ محوره






کابل توسعه بین دو  
RACK یا BASE در  
XGI/XGK

XGC-E041	XGC-E061	XGC-E121	XGC-E301	XGC-E501	XGC-E102	XGC-E152
کابل توسعه ۴۰ سانتیمتری	کابل توسعه ۶۰ سانتیمتری	کابل توسعه ۱۲۰ سانتیمتری	کابل توسعه ۳ متری	کابل توسعه ۵ متری	کابل توسعه ۱۰ متری	کابل توسعه ۱۵ متری

# XGR

## CPU

## POWER (منبع تغذیه)




## Rack(base) XGR

### Base اصلی

### Base توسعه



## ماژول ورودی XGR



## ماژول خروجی XGR

### رله‌ای

XGQ-  
RY1A

دارای ۸  
خروجی

XGQ-  
RY2A

دارای ۱۶  
خروجی

XGQ-  
RY2B

دارای ۱۶  
خروجی

XGQ-  
TR1C

دارای ۸  
خروجی

XGQ-  
TR2A

دارای ۱۶  
خروجی

XGQ-  
TR2B

دارای ۱۶  
خروجی

XGF-  
TR4A

دارای ۳۲  
خروجی

XGQ-  
TR4B

دارای ۳۲  
خروجی

XGQ-  
TR8A

دارای ۶۴  
خروجی

XGQ-  
TR8B

دارای ۶۴  
خروجی

XGQ-  
SS2A

دارای ۱۶  
خروجی

### ترانزیستوری

### تراپاک

## ماژول ورودی آنالوگ XGR

XGF-AV8A

دارای ۸ کانال ورودی  
آنالوگ ولتاژی

XGF-AC8A

دارای ۸ کانال ورودی  
آنالوگ جریانی

XGF-AD8A

دارای ۸ کانال ورودی  
آنالوگ ولتاژی/جریانی

XGF-AD4S

دارای ۴ کانال ورودی  
آنالوگ ولتاژی/جریانی

XGF-AD16A

دارای ۱۶ کانال  
ورودی آنالوگ  
ولتاژی/جریانی

XGF-AW4S

دارای ۴ کانال ورودی  
آنالوگ ولتاژی/جریانی  
۲ سیمه

## ماژول خروجی آنالوگ XGR

XGF-DV4A

خروجی ولتاژی ۴  
کاناله

XGF-DC4A

خروجی جریانی ۴  
کاناله

XGF-DV8A

خروجی ولتاژی ۸  
کاناله

XGF-DC8A


خروجی جریانی ۸  
کاناله

XGF-DV4S


خروجی ولتاژی ۴  
کاناله  
(ایزوله)




## ماژول های جانبی XGR



## ماژول های جانبی XGR



## ماژول شبکه XGR



ماژول شبکه  
XGR

RAPINet  
V1

EtherNet/IP

BACnet/IP

Computer  
Link(Cnet)

XGL-EIMT

XGL-EIMF

XGL-  
EIMH

XGL-EIPT

XGL-BIPT

XGL-  
CH2B

XGL-C22B

XGL-C42B

زوج بهم تابیده  
دو کاناله

فیبر نوری دو  
کاناله

فیبر نوری و  
زوج بهم تابیده

اترنت صنعتی  
۲کاناله

BACnet  
client/server

یک کانال-RS  
232C و یک  
کانال-RS  
485/422

دو کانال  
RS-232C

دو  
کانال RS422  
/48

ماژول شبکه  
XGI/XGK

DeviceNet(Dnet)

Rnet

Fnet

XGL-DMEB

XGL-RMEB

GOL-RP8T

XGL-FMEA

DeviceNet  
master

Rnet master,TP

Rnet stand alone  
repeater hub

Fnet master

ماژول شبکه-Profibus  
DP XGI/XGK

XGL-  
PMEB

XGL-PSRA

XGL-PSEA


Profibus-DP,  
master

Profibus-DP,slave,  
Remote interface


Profibus-DP,slave

## روش اتصال ورودی / خروجی های PLC های سری Compact


## ورودی PLC سری XEC-D...32H




## خروجی PLC سری XEC-DR32H



## خروجی PLC سری XEC-DN32H




## خروجی PLC سری XEC-DP32H




## ورودی PLC سری XEC-D...32H

Circuit configuration	No.	contact	No.	contact	type
<p style="text-align: center;">Terminal block no.</p>	TB2	485+	TB1	RX	
	TB4	485-	TB3	TX	
	TB6	00	TB5	SG	
	TB8	02	TB7	01	
	TB10	04	TB9	03	
	TB12	06	TB11	05	
	TB14	08	TB13	07	
	TB16	10	TB15	09	
	TB18	12	TB17	11	
	TB20	14	TB19	13	
	TB22	COM	TB21	15	
	TB24	16	TB23	NC	
	TB26	18	TB25	17	
	TB28	20	TB27	19	
	TB30	22	TB29	21	
	TB32	24	TB31	23	
	TB34	26	TB33	25	
	TB36	28	TB35	27	
	TB38	30	TB37	29	
	TB40	COM	TB39	31	
	TB42	24V	TB41	24G	

## خروجی PLC سری XEC-DR64H




## خروجی PLC سری XEC-DN64H





## خروجی PLC سری XEC-DP64H



## ورودی PLC سری XEC-D...10E

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type																											
<p style="text-align: center;">Terminal block no.</p>	TB2	485+	TB1	RX	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>+</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>485+</td><td>RX</td><td>TB1</td></tr> <tr><td>485-</td><td>TX</td><td>TB3</td></tr> <tr><td>100</td><td>SG</td><td>TB5</td></tr> <tr><td>102</td><td>I01</td><td>TB7</td></tr> <tr><td>104</td><td>I03</td><td>TB9</td></tr> <tr><td>NC</td><td>I05</td><td>TB11</td></tr> <tr><td>COM</td><td>NC</td><td>TB13</td></tr> <tr><td></td><td>+</td><td></td></tr> </table>	+			485+	RX	TB1	485-	TX	TB3	100	SG	TB5	102	I01	TB7	104	I03	TB9	NC	I05	TB11	COM	NC	TB13		+	
	+																															
	485+	RX	TB1																													
	485-	TX	TB3																													
	100	SG	TB5																													
	102	I01	TB7																													
	104	I03	TB9																													
	NC	I05	TB11																													
	COM	NC	TB13																													
		+																														
	TB4	485-	TB3	TX																												
	TB6	I00	TB5	SG																												
	TB8	I02	TB7	I01																												
	TB10	I04	TB9	I03																												
TB12	NC	TB11	I05																													
TB14	COM	TB13	NC																													

## خروجی PLC سری XEC-DR10E

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type																											
<p style="text-align: center;">Terminal no.</p>	TB2	FG	TB1	AC100 ~240V	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>+</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>FG</td><td>AC100 ~240V</td><td>TB1</td></tr> <tr><td>COM0</td><td>Q00</td><td>TB3</td></tr> <tr><td>COM1</td><td>Q01</td><td>TB5</td></tr> <tr><td>COM2</td><td>Q02</td><td>TB7</td></tr> <tr><td>Q03</td><td>Q02</td><td>TB9</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB11</td></tr> <tr><td>24G</td><td>24V</td><td>TB13</td></tr> <tr><td></td><td>+</td><td></td></tr> </table>	+			FG	AC100 ~240V	TB1	COM0	Q00	TB3	COM1	Q01	TB5	COM2	Q02	TB7	Q03	Q02	TB9	NC	NC	TB11	24G	24V	TB13		+	
	+																															
	FG	AC100 ~240V	TB1																													
	COM0	Q00	TB3																													
	COM1	Q01	TB5																													
	COM2	Q02	TB7																													
	Q03	Q02	TB9																													
	NC	NC	TB11																													
	24G	24V	TB13																													
		+																														
	TB4	COM0	TB3																													
	TB6	COM1	TB5	Q00																												
	TB8	COM2	TB7	Q01																												
	TB10	Q03	TB9	Q02																												
TB12	NC	TB11	NC																													
TB14	24G	TB13	24V																													


## خروجی PLC سری XEC-DN10E

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type
			TB1	AC100 ~240V	
	TB2	FG	TB3		
	TB4	P	TB5	Q00	
	TB6	COM0	TB7	Q01	
	TB8	COM1	TB9	Q02	
	TB10	Q03	TB11	NC	
	TB12	NC	TB13	24V	
	TB14	24G			


## خروجی PLC سری XEC-DP10E

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type
			TB1	AC100 ~240V	
	TB2	FG	TB3		
	TB4	N	TB5	Q00	
	TB6	COM0	TB7	Q01	
	TB8	COM1	TB9	Q02	
	TB10	Q03	TB11	NC	
	TB12	NC	TB13	24V	
	TB14	24G			

## ورودی PLC سری XEC-D...14E



## خروجی PLC سری XEC-DR14E



## خروجی PLC سری XEC-DN14E

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type																																				
			TB1	AC100 ~240V	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>+</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>FG</td><td>AC100 ~240V</td><td>TB1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>TB3</td></tr> <tr><td>P</td><td></td><td>TB5</td></tr> <tr><td>COM0</td><td>Q00</td><td>TB7</td></tr> <tr><td>COM1</td><td>Q01</td><td>TB9</td></tr> <tr><td></td><td>Q02</td><td>TB11</td></tr> <tr><td>Q03</td><td>Q4</td><td>TB13</td></tr> <tr><td>Q5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24V</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24G</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>+</td><td></td></tr> </table>	+			FG	AC100 ~240V	TB1			TB3	P		TB5	COM0	Q00	TB7	COM1	Q01	TB9		Q02	TB11	Q03	Q4	TB13	Q5			24V			24G				+	
	+																																								
	FG	AC100 ~240V	TB1																																						
			TB3																																						
	P		TB5																																						
	COM0	Q00	TB7																																						
	COM1	Q01	TB9																																						
		Q02	TB11																																						
	Q03	Q4	TB13																																						
	Q5																																								
	24V																																								
	24G																																								
		+																																							
	TB2	FG	TB3																																						
TB4	P	TB5	Q00																																						
TB6	COM0	TB7	Q01																																						
TB8	COM1	TB9	Q02																																						
TB10	Q03	TB11	Q04																																						
TB12	Q05	TB13	24V																																						
TB14	24G																																								

## خروجی PLC سری XEC-DP14E

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type																																				
			TB1	AC100 ~240V	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>+</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>FG</td><td>AC100 ~240V</td><td>TB1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>TB3</td></tr> <tr><td>N</td><td></td><td>TB5</td></tr> <tr><td>COM0</td><td>Q00</td><td>TB7</td></tr> <tr><td>COM1</td><td>Q01</td><td>TB9</td></tr> <tr><td></td><td>Q02</td><td>TB11</td></tr> <tr><td>Q03</td><td>Q4</td><td>TB13</td></tr> <tr><td>Q5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24V</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24G</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>+</td><td></td></tr> </table>	+			FG	AC100 ~240V	TB1			TB3	N		TB5	COM0	Q00	TB7	COM1	Q01	TB9		Q02	TB11	Q03	Q4	TB13	Q5			24V			24G				+	
	+																																								
	FG	AC100 ~240V	TB1																																						
			TB3																																						
	N		TB5																																						
	COM0	Q00	TB7																																						
	COM1	Q01	TB9																																						
		Q02	TB11																																						
	Q03	Q4	TB13																																						
	Q5																																								
	24V																																								
	24G																																								
		+																																							
	TB2	FG	TB3																																						
TB4	N	TB5	Q00																																						
TB6	COM0	TB7	Q01																																						
TB8	COM1	TB9	Q02																																						
TB10	Q03	TB11	Q04																																						
TB12	Q05	TB13	24V																																						
TB14	24G																																								

## ورودی PLC سری XEC-D...20E

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type
<p style="text-align: center;">Terminal block no.</p>	TB2	485+	TB1	RX	
	TB3	485-	TB2	TX	
	TB4	485-	TB4	SG	
	TB6	I00	TB6	I01	
	TB8	I02	TB8	I03	
	TB10	I04	TB10	I05	
	TB12	I06	TB12	I07	
	TB14	I08	TB14	I09	
	TB16	I10	TB16	I11	
	TB18	NC	TB18	NC	
	TB20	NC	TB20	NC	
	TB22	NC	TB22	NC	
	TB24	COM	TB24	+	

## خروجی PLC سری XEC-DR20E

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type
<p style="text-align: center;">Terminal no.</p>	TB2	FG	TB1	AC100	
	TB4	COM0	TB3	~240V	
	TB6	COM1	TB5	Q00	
	TB8	COM2	TB7	Q01	
	TB10	COM3	TB9	Q02	
	TB12	COM3	TB11	NC	
	TB14	COM3	TB13	Q04	
	TB16	COM3	TB15	Q06	
	TB18	NC	TB17	NC	
	TB20	NC	TB19	NC	
	TB22	NC	TB21	NC	
	TB24	24G	TB23	24V	


## خروجی PLC سری XEC-DN20E

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type																																																																								
	TB2	FG	TB1	AC100 ~240V	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr><td>+</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>FG</td><td>AC100 ~240V</td><td>TB1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>TB3</td></tr> <tr><td>P</td><td>Q00</td><td>TB4</td></tr> <tr><td>COM0</td><td>Q01</td><td>TB5</td></tr> <tr><td>COM1</td><td>Q02</td><td>TB6</td></tr> <tr><td>COM2</td><td>Q03</td><td>TB7</td></tr> <tr><td>NC</td><td>Q04</td><td>TB8</td></tr> <tr><td>Q05</td><td>Q05</td><td>TB9</td></tr> <tr><td>Q06</td><td>Q06</td><td>TB10</td></tr> <tr><td>Q07</td><td>Q07</td><td>TB11</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB12</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB13</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB14</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB15</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB16</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB17</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB18</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB19</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB20</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB21</td></tr> <tr><td>24V</td><td>24V</td><td>TB22</td></tr> <tr><td>+</td><td></td><td>TB23</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>TB24</td></tr> </table>	+			FG	AC100 ~240V	TB1			TB3	P	Q00	TB4	COM0	Q01	TB5	COM1	Q02	TB6	COM2	Q03	TB7	NC	Q04	TB8	Q05	Q05	TB9	Q06	Q06	TB10	Q07	Q07	TB11	NC	NC	TB12	NC	NC	TB13	NC	NC	TB14	NC	NC	TB15	NC	NC	TB16	NC	NC	TB17	NC	NC	TB18	NC	NC	TB19	NC	NC	TB20	NC	NC	TB21	24V	24V	TB22	+		TB23			TB24
	+																																																																												
	FG	AC100 ~240V	TB1																																																																										
			TB3																																																																										
	P	Q00	TB4																																																																										
	COM0	Q01	TB5																																																																										
	COM1	Q02	TB6																																																																										
	COM2	Q03	TB7																																																																										
	NC	Q04	TB8																																																																										
	Q05	Q05	TB9																																																																										
	Q06	Q06	TB10																																																																										
	Q07	Q07	TB11																																																																										
	NC	NC	TB12																																																																										
	NC	NC	TB13																																																																										
NC	NC	TB14																																																																											
NC	NC	TB15																																																																											
NC	NC	TB16																																																																											
NC	NC	TB17																																																																											
NC	NC	TB18																																																																											
NC	NC	TB19																																																																											
NC	NC	TB20																																																																											
NC	NC	TB21																																																																											
24V	24V	TB22																																																																											
+		TB23																																																																											
		TB24																																																																											
TB4	P	TB3	Q00																																																																										
TB6	COM0	TB5	Q01																																																																										
TB8	COM1	TB6	Q02																																																																										
TB10	Q03	TB7	Q03																																																																										
TB12	COM2	TB8	Q04																																																																										
TB14	Q05	TB9	Q05																																																																										
TB16	Q07	TB10	Q06																																																																										
TB18	NC	TB11	NC																																																																										
TB20	NC	TB12	NC																																																																										
TB22	NC	TB13	NC																																																																										
TB24	24G	TB14	NC																																																																										


## خروجی PLC سری XEC-DP20E

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type																																																																								
	TB2	FG	TB1	AC100 ~240V	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr><td>+</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>FG</td><td>AC100 ~240V</td><td>TB1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>TB3</td></tr> <tr><td>N</td><td>Q00</td><td>TB4</td></tr> <tr><td>COM0</td><td>Q01</td><td>TB5</td></tr> <tr><td>COM1</td><td>Q02</td><td>TB6</td></tr> <tr><td>COM2</td><td>Q03</td><td>TB7</td></tr> <tr><td>NC</td><td>Q04</td><td>TB8</td></tr> <tr><td>Q05</td><td>Q05</td><td>TB9</td></tr> <tr><td>Q06</td><td>Q06</td><td>TB10</td></tr> <tr><td>Q07</td><td>Q07</td><td>TB11</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB12</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB13</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB14</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB15</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB16</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB17</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB18</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB19</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB20</td></tr> <tr><td>NC</td><td>NC</td><td>TB21</td></tr> <tr><td>24V</td><td>24V</td><td>TB22</td></tr> <tr><td>+</td><td></td><td>TB23</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>TB24</td></tr> </table>	+			FG	AC100 ~240V	TB1			TB3	N	Q00	TB4	COM0	Q01	TB5	COM1	Q02	TB6	COM2	Q03	TB7	NC	Q04	TB8	Q05	Q05	TB9	Q06	Q06	TB10	Q07	Q07	TB11	NC	NC	TB12	NC	NC	TB13	NC	NC	TB14	NC	NC	TB15	NC	NC	TB16	NC	NC	TB17	NC	NC	TB18	NC	NC	TB19	NC	NC	TB20	NC	NC	TB21	24V	24V	TB22	+		TB23			TB24
	+																																																																												
	FG	AC100 ~240V	TB1																																																																										
			TB3																																																																										
	N	Q00	TB4																																																																										
	COM0	Q01	TB5																																																																										
	COM1	Q02	TB6																																																																										
	COM2	Q03	TB7																																																																										
	NC	Q04	TB8																																																																										
	Q05	Q05	TB9																																																																										
	Q06	Q06	TB10																																																																										
	Q07	Q07	TB11																																																																										
	NC	NC	TB12																																																																										
	NC	NC	TB13																																																																										
NC	NC	TB14																																																																											
NC	NC	TB15																																																																											
NC	NC	TB16																																																																											
NC	NC	TB17																																																																											
NC	NC	TB18																																																																											
NC	NC	TB19																																																																											
NC	NC	TB20																																																																											
NC	NC	TB21																																																																											
24V	24V	TB22																																																																											
+		TB23																																																																											
		TB24																																																																											
TB4	N	TB3	Q00																																																																										
TB6	COM0	TB5	Q01																																																																										
TB8	COM1	TB6	Q02																																																																										
TB10	Q03	TB7	Q03																																																																										
TB12	COM2	TB8	Q04																																																																										
TB14	Q05	TB9	Q05																																																																										
TB16	Q07	TB10	Q06																																																																										
TB18	NC	TB11	NC																																																																										
TB20	NC	TB12	NC																																																																										
TB22	NC	TB13	NC																																																																										
TB24	24G	TB14	NC																																																																										

## ورودی PLC سری XEC-D...30E




## خروجی PLC سری XEC-DR30E








## خروجی PLC سری XEC-DN30E





## خروجی PLC سری XEC-DP30E



## ورودی PLC سری XEC-DN20SU, XEC-DR20SU

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type
 <p style="text-align: center;">Terminal block no.</p>	TB2	485+	TB1	RX	
	TB4	485-	TB3	TX	
	TB6	I00	TB5	SG	
	TB8	I02	TB7	I01	
	TB10	I04	TB9	I03	
	TB12	I06	TB11	I05	
	TB14	I08	TB13	I07	
	TB16	I10	TB15	I09	
	TB18	NC	TB17	I11	
	TB20	NC	TB19	NC	
	TB22	NC	TB21	NC	
	TB24	COM	TB23	NC	
	TB24	COM			

## خروجی PLC سری XEC-DN20SU

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type
 <p style="text-align: center;">Terminal no.</p>	TB2	FG	TB1	AC100 ~240V	
	TB4	COM0	TB3	Q00	
	TB6	COM1	TB5	Q01	
	TB8	COM2	TB7	Q02	
	TB10	Q03	TB9	P	
	TB12	COM3	TB11	Q04	
	TB14	Q05	TB13	Q06	
	TB16	Q07	TB15	Q07	
	TB18	NC	TB17	NC	
	TB20	NC	TB19	NC	
	TB22	NC	TB21	NC	
	TB24	24G	TB23	24V	


## خروجی PLC سری XEC-DR20SU

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type
	TB2	FG	TB1	AC100 ~240V	
	TB4	COM0	TB3		
	TB6	COM1	TB5	Q00	
	TB8	COM2	TB7	Q01	
	TB10	Q03	TB9	Q02	
	TB12	COM3	TB11	NC	
	TB14	Q05	TB13	Q04	
	TB16	Q07	TB15	Q06	
	TB18	NC	TB17	NC	
	TB20	NC	TB19	NC	
	TB22	NC	TB21	NC	
	TB24	24G	TB23	24V	


## ورودی PLC سری XEC-DN30SU, XEC-DR30SU

Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type
	TB2	485+	TB1	RX	
	TB4	485-	TB3	TX	
	TB6	I00	TB5	SG	
	TB8	I02	TB7	I01	
	TB10	I04	TB9	I03	
	TB12	I06	TB11	I05	
	TB14	I08	TB13	I07	
	TB16	I10	TB15	I09	
	TB18	I12	TB17	I11	
	TB20	I14	TB19	I13	
	TB22	I16	TB21	I15	
	TB24	COM	TB23	I17	

## خروجی PLC سری XEC-DR30SU




## خروجی PLC سری XEC-DN30SU







## خروجی PLC سری XEC-DN40SU



## خروجی PLC سری XEC-DR40SU




## ورودی PLC سری XEC-DN60SU, XEC-DR60SU


Circuit configuration	No.	Contact	No.	Contact	Type																																																
 <p style="text-align: center;">Terminal block no.</p>	TB2	485+	TB1	RX	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td>+</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>RX</td></tr> <tr><td>485+</td><td>TX</td></tr> <tr><td>485-</td><td>SG</td></tr> <tr><td>100</td><td>I01</td></tr> <tr><td>102</td><td>I03</td></tr> <tr><td>104</td><td>I05</td></tr> <tr><td>106</td><td>I07</td></tr> <tr><td>108</td><td>I09</td></tr> <tr><td>110</td><td>I11</td></tr> <tr><td>112</td><td>I13</td></tr> <tr><td>114</td><td>I15</td></tr> <tr><td>116</td><td>I17</td></tr> <tr><td>118</td><td>I19</td></tr> <tr><td>120</td><td>I21</td></tr> <tr><td>122</td><td>I23</td></tr> <tr><td>124</td><td>I25</td></tr> <tr><td>126</td><td>I27</td></tr> <tr><td>128</td><td>I29</td></tr> <tr><td>130</td><td>I31</td></tr> <tr><td>132</td><td>I33</td></tr> <tr><td>134</td><td>I35</td></tr> <tr><td>COM</td><td></td></tr> <tr><td>+</td><td></td></tr> </table>	+			RX	485+	TX	485-	SG	100	I01	102	I03	104	I05	106	I07	108	I09	110	I11	112	I13	114	I15	116	I17	118	I19	120	I21	122	I23	124	I25	126	I27	128	I29	130	I31	132	I33	134	I35	COM		+	
	+																																																				
		RX																																																			
	485+	TX																																																			
	485-	SG																																																			
	100	I01																																																			
	102	I03																																																			
	104	I05																																																			
	106	I07																																																			
	108	I09																																																			
	110	I11																																																			
	112	I13																																																			
	114	I15																																																			
	116	I17																																																			
	118	I19																																																			
	120	I21																																																			
	122	I23																																																			
	124	I25																																																			
	126	I27																																																			
	128	I29																																																			
	130	I31																																																			
	132	I33																																																			
	134	I35																																																			
	COM																																																				
	+																																																				
	TB4	485-	TB3	TX																																																	
	TB6	I00	TB5	SG																																																	
	TB8	I02	TB7	I01																																																	
	TB10	I04	TB9	I03																																																	
	TB12	I06	TB11	I05																																																	
	TB14	I08	TB13	I07																																																	
	TB16	I10	TB15	I09																																																	
	TB18	I12	TB17	I11																																																	
	TB20	I14	TB19	I13																																																	
	TB22	I16	TB21	I15																																																	
	TB24	I18	TB23	I17																																																	
	TB26	I20	TB25	I19																																																	
	TB28	I22	TB27	I21																																																	
	TB30	I24	TB29	I23																																																	
	TB32	I26	TB31	I25																																																	
	TB34	I28	TB33	I27																																																	
	TB36	I30	TB35	I29																																																	
TB38	I32	TB37	I31																																																		
TB40	I34	TB39	I33																																																		
TB42	COM	TB41	I35																																																		



## خروجی PLC سری XEC-DN60SU



## خروجی PLC سری XEC-DR60SU



## جدول اختارها

کد خطا	علت خطا	اقدام مورد نیاز	وضعیت عملکرد ی	نقطه تشخیص خطا
23	برنامه برای اجرا با مشکل مواجه است	برنامه را مجدد در PLC دانلود کنید.	هشدار	حالت RUN نیم ثانیه بصورت چشمکزن
24	پارامتر ورودی/خروجی	اگر باتری مشکل دارد باتری را تعویض کنید. وضعیت ورودی/خروجی و پارامتر تعریف ورودی/خروجی را بررسی کنید. PLC را برای تعمیر یا تعویض به نماینده شرکت تحویل دهید.	هشدار	حالت RUN نیم ثانیه بصورت چشمکزن
25	پارامترهای پایه	اگر باتری مشکل دارد باتری را تعویض کنید. پارامترهای پایه را مجدد دانلود کنید. PLC را برای تعمیر یا تعویض به نماینده شرکت تحویل دهید.	هشدار	تغییر حالت به RUN نیم ثانیه بصورت چشمکزن
30	ماژول به درستی نصب یا تنظیم نشده است.	ماژول را نصب و پارامتر آن را تنظیم کنید در غیر اینصورت ماژول را تغییر دهید و مجدد راه اندازی کنید.	هشدار	تغییر حالت به RUN نیم ثانیه بصورت چشمکزن
31	جداشدن ماژول یا نصب اضافی ماژول	ماژول را بررسی کرده که جدا نشده باشد و یا ماژول اضافی متصل نشده باشد.	هشدار	تغییر حالت به RUN نیم ثانیه بصورت چشمکزن
33	در حین کار دسترسی به داده‌های ماژول ورودی/خروجی امکانپذیر نیست	پس از بررسی خطای پیش آمده در خط برنامه XG5000 ماژول را تغییر دهید و مجدد برنامه را راه اندازی کنید.	هشدار	هر سیکل اسکن 0.1 ثانیه بصورت چشمکزن
34	در حین کار دسترسی به داده‌های ماژول ارتباطی/ماژول خاص امکانپذیر نیست	پس از بررسی خطای پیش آمده در خط برنامه XG5000 ماژول را تغییر دهید و مجدد برنامه را راه اندازی کنید.	خطا	پایان سیکل اسکن 0.1 ثانیه بصورت چشمکزن
39	توقف غیرعادی CPU یا نقض عملکرد CPU	خطا بعلت نویز یا خرابی در سخت افزار	خطا	زمان عادی 0.1 ثانیه بصورت چشمکزن
40	زمان اسکن برنامه در حین کار از زمان اسکن تعیین شده در نرم افزار بیشتر است.	پس از بررسی Watchdog time تعیین شده، پارامتر یا برنامه را تغییر دهید و سپس راه اندازی مجدد کنید.	هشدار	در حین اجرای برنامه نیم ثانیه بصورت چشمکزن
41	خطای عملیات هنگام اجرای برنامه رخ می‌دهد.	خطا را حذف کرده و برنامه را مجدد دانلود کرده و راه اندازی کنید.	هشدار	در حین اجرای برنامه نیم ثانیه بصورت چشمکزن
44	خطای شاخص	برنامه را اصلاح کرده، مجدد دانلود و راه اندازی کنید	هشدار	در حین اجرای برنامه نیم ثانیه بصورت چشمکزن
50	خطای ناشی از دستگاه خارجی	به Flag تشخیص خطای سنگین و اصلاحات مراجعه کنید دستگاه و راه اندازی مجدد (پارامتر. Acc )	هشدار	در حین اجرای برنامه نیم ثانیه بصورت چشمکزن

کد خطا	علت خطا	اقدام مورد نیاز	وضعیت عملکردی	وضعیت LED	نقطه تشخیص خطا
60	تابع E-Stop فعال شده است.	پس از حذف خطای E-Stop برنامه را مجدد راه اندازی کنید.	خطا	1 ثانیه بصورت چشمکزن	در حین اجرای برنامه
500	پشتیبان گیری از حافظه داده امکان پذیر نیست.	در صورت عدم وجود خطا در باتری، PLC به حالت STOP تغییر می کند.	هشدار	1 ثانیه بصورت چشمکزن	هنگام ریست
501	داده ساعت تنظیم نیست.	زمان را با XG5000 تنظیم کنید.	هشدار	0.1 ثانیه بصورت چشمکزن	زمان عادی
502	افت ولتاژ باتری	باتری را تعویض کنید.	هشدار	0.1 ثانیه بصورت چشمکزن	زمان عادی

### خطاهای شمارنده سرعت بالا

کد خطا	توضیحات
20	نوع شمارنده خارج از محدوده است
21	نوع ورودی پالس خارج از محدوده تنظیم شده است.
22	درخواست کانال یک در حین اجرای کار کانال دو در حالت دریافت ۲ فاز ورودی
23	تنظیم نوع خروجی مقایسه کننده شمارنده خارج از محدوده تنظیم شده است
25	مقدار از پیش تعیین شده داخلی، خارج از محدوده شمارنده تنظیم شده است
26	مقدار از پیش تعیین شده خارجی، خارج از محدوده شمارنده تنظیم شده است
27	تنظیمات شمارنده حلقه ای خارج از محدوده تنظیم شده است و باید حداقل عدد ۲ یا بیشتر باشد.
28	مقدار خروجی مقایسه شده از مقدار حداکثر محدوده ورودی مجاز کمتر تنظیم شده است.
29	مقدار خروجی مقایسه شده از مقدار حداکثر محدوده ورودی مجاز بیشتر تنظیم شده است.
30	خطای حداقل مقدار خروجی مقایسه شده بزرگتر حداکثر خروجی مقایسه شده است.
31	خروجی مقایسه شده خارج از محدوده مقدار پیش فرض خروجی تنظیم شده است.
34	مقدار تنظیم شده واحد زمان خارج از محدوده است.
35	مقدار پالس در هر ۱ دور خارج از محدوده تنظیم شده است.

اگر دو یا چند خطا رخ دهد، مازول کد خطای دوم را ذخیره می کند و اولی را حذف می کند.

## جدول خطاهای PID

کد خطا	نام خطا	علت
H'0001	MV_MIN_MAX_ERR	زمانی اتفاق می افتد که حداکثر MV کمتر از حداقل MV تنظیم شده است. حتما حداکثر MV را بزرگتر از حداقل MV تنظیم کنید.
H'0002	PV_MIN_MAX_ERR	زمانی اتفاق می افتد که حداکثر PV کمتر از حداقل PV تنظیم شده است. حتما حداکثر PV را بزرگتر از حداقل PV تنظیم کنید.
H'0003	PWM_PERIOD_ERR	زمانی رخ می دهد که زمان Auto tuning یا حلقه عملیات PID زیر ۱۰ میلی ثانیه تنظیم شود.
H'0004	SV_RANGE_ERR	هنگامی که SV بزرگتر از PV در زمان شروع Auto tuning باشد، اگر Auto-tuning در حالت Forward باشد، یا زمانی که SV بزرگتر از PV در زمان شروع Auto-tuning باشد، اگر tuning در حالت reverse باشد.
H'0005	PWM_ADDRESS_ERR	زمانی اتفاق می افتد که محل اتصال به عنوان PWM تعیین شود اتصال خروجی خارج از P20 ~ P3F است.
H'0006	P_GAIN_SET_ERR	زمانی اتفاق می افتد که ضریب P کمتر از ۰ تنظیم شود.
H'0007	I_TIME_SET_ERR	زمانی اتفاق می افتد که ضریب I کمتر از ۰ تنظیم شود.
H'0008	D_TIME_SET_ERR	زمانی اتفاق می افتد که ضریب D کمتر از ۰ تنظیم شود.
H'0009	CONTROL_MODE_ERR	زمانی اتفاق می افتد که حالت کنترل P، PI، PD یا PID نباشد.
H'000A	TUNE_DIR_CHG_ERR	زمانی اتفاق می افتد که جهت عملیات در حین Auto-tuning تغییر کند. هرگز سعی نکنید جهت عملکرد را در طول Auto-tuning تغییر دهید.
H000B	PID_PERIOD_ERR	زمانی رخ می دهد که زمان Auto tuning یا حلقه عملیات PID زیر ۱۰ میلی ثانیه تنظیم شود. مطمئن شوید که زمان عملکرد PID را بزرگتر از ۱۰۰ تنظیم کنید.
H000C	HBD_WRONG_DIR	زمانی اتفاق می افتد که پارامتر جهت عملکرد Forward بر روی عملکرد Reverse یا پارامتر جهت عملکرد Reverse روی عملکرد Forward تنظیم شود. مطمئن شوید که جهت مناسب هر حلقه را تنظیم کنید.
H000D	HBD_SV_NOT_MATCH	در عملیات مختلط، زمانی اتفاق می افتد که مقدار Set هر حلقه i هم مدل نباشد. مطمئن شوید که مقدار را همجنس تنظیم کنید.

## جدول هشدارهای PID

کد خطا	نام هشدار	علت
H'0001	PV_MIN_MAX_ALM	زمانی اتفاق می افتد که PV تنظیم شده خارج از مقدار حداقل/حداکثر PV باشد.
H'0002	PID_SCANTIME_ALM	زمانی اتفاق می افتد که مدت زمان عملکرد PID خیلی کوتاه باشد. زمان عملکرد PID را بیشتر از زمان اسکن PLC تنظیم کنید.
H'0003	PID_dPV_WARN	زمانی اتفاق می افتد که تغییر PV فرایند PID از حد تغییر PV بیشتر شود.
H'0004	PID_dMV_WARN	زمانی اتفاق می افتد که تغییر MV فرایند PID از حد تغییر MV بیشتر شود.
H'0005	PID_MV_MAX_WARN	زمانی اتفاق می افتد که MV محاسبه شده چرخه PID از حداکثر MV بیشتر شود.
H'0006	PID_MV_MIN_WARN	زمانی اتفاق می افتد که MV محاسبه شده چرخه PID از حداقل MV کمتر شود.